

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	129/27/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/011354
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa JCB 531-70
Nr fabryczny:	JCB5AAMGJL2955378
Data sporządzenia wyceny:	29-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A

Przedmiot wyceny

W dniu 29.10.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa JCB 531-70. Jest to maszyna budowlana wyposażona w wysięgnik teleskopowy, umożliwiającą podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków na duże wysokości. Wykorzystywana jest głównie w budownictwie, rolnictwie i magazynowaniu do załadunku, rozładunku oraz transportu materiałów na placu pracy.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	531-70
Numer fabryczny:	JCB5AAMGJL2955378
Rok produkcji:	2020

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	1326h
Masa własna:	7720kg
Wymiary:	4,99x2,49x2,23m
Pojemność silnika:	3000 cm ³
Moc:	55kW
Udźwig maksymalny:	3100kg
Szybkość podróży:	32km/h
Wyposażenie:	Radioodtwarzacz Oświetlenie robocze Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie Klimatyzacja Kamera Wyjścia Hydrauliczne Łyżka Osłona kratowa szyby przedniej Widły paletowe

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin okazano ładowarkę teleskopową JCB 531-70, zmagazynowaną na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin uruchomiono silnik urządzenia, przeprowadzono próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. W trakcie testów zaobserwowano, że maksymalne obroty silnika wynoszą 1250 obr./min, niezależnie od wybranego przełożenia. Ponadto maksymalna prędkość pojazdu wynosi około 3 mile na godzinę, zarówno do przodu, jak i do tyłu, bez możliwości szybszej jazdy. Komputer pokładowy wyświetla błąd nr P1144-00. Zaleca się weryfikację w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń. Ze względu na niezabezpieczoną tyżkę próbę ruchową ramienia wykonano w ograniczonym zakresie – przy niskich obrotach silnika i powolnej pracy układów roboczych.

Układ hydrauliczny oraz instalacja przewodowa – bez widocznych uszkodzeń, brak wycieków oleju hydraulicznego zarówno podczas pracy, jak i w miejscu postoju.

Ogumienie w stanie dobrym, ze zużyciem szacowanym na około 25%.

Wizualnie maszyna w stanie dobrym, z niewielkimi zabrudzeniami i śladową korozją. Ponadto stwierdzono zamoczenia i zabrudzenia wykładziny dachowej. Szczegółowy stan techniczny udokumentowano w dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Numer seryjny wybity na elemencie stałym zgodny z tabliczką znamionową.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Okazano 1 klucz.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





























































