

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	42/22/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/014427
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Drukarka solwentowa MIMAKI SWJ-320 EA
Nr fabryczny:	BL1CE339
Data sporządzenia:	26-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 23.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka solwentowa MIMAKI SWJ-320 EA przeznaczona do tworzenia trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne grafik zewnętrznych i wewnętrznych. Wykorzystuje wydajnie i ekonomiczne atramenty solwentowe. Znajduje zastosowanie w branży reklamowej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Drukarka solwentowa
Producent:	MIMAKI
Model:	SWJ-320 EA
Numer fabryczny:	BL1CE339
Rok produkcji:	2021
Przebieg:	-

Podstawowe dane techniczne (wg specyfikacji producenta) i wyposażenie

Głowica:	Piezo On-demand (4 głowice ułożone naprzemiennie w 2 rzędach)
Rozdzielczość druku:	300/600/900/1200 dpi
Atrament:	CS100 (C,M,Y,K)
Maks szerokość mediów:	3250 mm
Maks szerokość druku:	3200 mm
Maks waga mediów:	100 kg
Interfejs:	USB 2.0/Internet
Waga:	850 kg
Zasilanie:	230 V

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – brak przewodu zasilającego. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy oraz braków w kompletacji.

Konieczna obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją. Brak możliwości weryfikacji stanu głowicy, ilości tuszów.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia tuszami.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,
- obudowa L – wgnieciona, zdeformowana,
- pokrywa górna – wgnieciona, zdeformowana,
- pokrywa tylna P – wgnieciona, zdeformowana,
- pałąk na rolkę – wygięty,

Stan wizualny ocenia się na zły.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









