

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	156/30/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01213/LF/24
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Okleiniarka jednostronna BIESSE STREAM A 5.5 SMART
Nr fabryczny:	1000068745
Data sporządzenia:	06-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest okleiniarka jednostronna BIESSE STREAM A 5.5 SMART wykorzystywana do oklejania płyt z litego drewna, płyt wiórowych, pilśniowych, komórkowych i sklejk, łącznie z płytami pokrytymi laminatami lub fornirem. Pozwala na okleinowanie krawędzi papierem melaminowym, PCV, ABS, fornirem, materiałem podawanym ze zwoju i paskami zależnie od kompozycji zespołu sklejania i zespołów roboczych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Okleiniarka jednostronna
Producent:	BIESSE
Typ/model:	STREAM A 5.5 SMART
Numer fabryczny:	1000068745
Rok produkcji:	2024
Godziny pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Długość płyty:	140 – 3200 mm
Szerokość płyty:	85 – 3200 mm
Wysokość płyty:	10 – 60 mm
Grubość okleiny w szpuli:	0,4 – 3 mm
Grubość okleiny w paskach:	0,4 – 22 mm
Długość maszyny:	6950 mm
Masa własna:	3600 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Zespół wyrównywania brzegu płyty Zespół klejący Zespół przycinający Zespół zgrubnego wyrównywania obrzeża Zespół przycinania wykańczający Zespół zaokrąglający Skrobak Skrobak kleju

Szczotki

Pogrzewacz krawędzi (suszarka)

Dozowniki płynu z rozpylaczem

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi
3. Deklaracja zgodności WE
4. Schematy elektryczne

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









