

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	44/06/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	20/042859
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Przecinarka taśmowa do metalu BOMAR Individual 620.460 GANC
<b>Nr fabryczny:</b>	00039
<b>Data sporządzenia:</b>	13-05-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 12.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest przecinarka taśmowa do metalu BOMAR Individual 620.460 GANC, dwukolumnowa, automatyczna, przeznaczona do precyzyjnego, seryjnego cięcia profili i pełnych materiałów o średnicy do 460mm. Możliwość cięcia prostego oraz kąтового. Znajduje zastosowanie w zakładach ślusarskich i produkcyjnych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Przecinarka taśmowa do metalu
<b>Producent:</b>	BOMAR
<b>Model:</b>	Individual 620.460 GANC
<b>Numer fabryczny:</b>	00039
<b>Rok produkcji:</b>	2021

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Moc:</b>	9 kW
<b>Maksymalna średnica cięcia:</b>	460 mm
<b>Podnoszenie ramienia:</b>	Hydrauliczne
<b>Wymiary piły taśmowej:</b>	6100x41x1.3 mm
<b>Prędkość taśmy:</b>	20-120 m/min
<b>Wymiary:</b>	2900x3100x2400 mm
<b>Waga:</b>	2100 kg
<b>Zasilanie:</b>	400 V
<b>Wyposażenie:</b>	Pulpit sterowniczy Układ chłodzenia Hydrauliczne imadła stałe i podające Wbudowany agregat hydrauliczny Pistolet do czyszczenia maszyny

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Maszyna do pracy wymaga przytwierdzenia do podłoża. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w komplectacji w trakcie eksploatacji.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- taśma tnąca – zdemontowana,
- osłona wanny z wodą – zdeformowana,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Stół podniesiony do góry uniemożliwia weryfikację wału.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i komplectności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani komplectności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





