

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	21/01/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/053318
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	System radiolokalizacji i nawigacji SENSE SNS-7T New Vision
Nr fabryczny:	241772997
Data sporządzenia:	09-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest system radiolokalizacji i nawigacji SENSE SNS-7T New Vision to wieloczęstotliwościowy system do wiertnic horyzontalnych. Umożliwia precyzyjne, bieżące śledzenia pozycji i głębokości głowicy wiertniczej, zapis danych GPS oraz tworzenie profili powykonawczych i raportów przewiertu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	System radiolokalizacji i nawigacji
Producent:	SENSE
Model:	SNS-7T New Vision
Numer fabryczny:	241772997
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Częstotliwości:	2,8,12,18,24,30,41 kHz
Sonda promienna (zasięg):	do 45m głębokości
Sonda kablowa (zasięg):	do 60m głębokości
Dokładność wyznaczania odległości:	0-5% (margines błędu)
Czas pracy sondy:	W trybie minimalnej mocy: 50 h W trybie maksymalnej mocy: 10h
Kanały telemetryczne:	4 szt.
Zasięg podstawowy telemetrii:	do 450 m
Wymiary:	315x150x290 mm
Wyposażenie:	Stacja telemetryczna SNS-TS, nr seryjny: 24-441-0224 Sonda promienna SNS st, nr seryjny: 24 3703 7249, Antena Monitor operatora Zestaw ładowarek samochodowych i sieciowych Skrzynia transportowa

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono przy użyciu zasilania bateryjnego – dokonano przejścia przez menu oraz odczytania numerów seryjnych. Na stacji telemetrycznej podświetla się dioda po wciśnięciu włącznika. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- monitor operatora – uruchamia się okno startowe, po chwili wyłącza się, ze względu na brak przewodu zasilającego z ładowarką – brak możliwości podłączenia do ładowania,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na urządzeniu nie zidentyfikowano tabliczki znamionowej z danymi producenta oraz rokiem produkcji. Stwierdzono tabliczkę z danymi technicznymi oraz identyfikacyjnymi dystrybutora.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





