

## Wycena wartości

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 54/07/10/2025/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>         | 23/037874                                        |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kaluźny                               |
| <b>Przedmiot raportu:</b>        | Wózek widłowy Toyota 02-8FGF18                   |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 84210                                            |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 15-10-2025                                       |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 10-10-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Toyota 02-8FGF18.

### Dane identyfikacyjne:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Wózek widłowy |
| <b>Producent:</b>       | Toyota        |
| <b>Typ/model:</b>       | 02-8FGF18     |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 84210         |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2023          |
| <b>Czas pracy:</b>      | Brak danych   |

### Podstawowe dane techniczne:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Zasilanie:</b>                      | LPG              |
| <b>Moc silnika:</b>                    | 38kW             |
| <b>Udźwig:</b>                         | 1750kg           |
| <b>Masa własna:</b>                    | 2940kg           |
| <b>Wysokość podnoszenia:</b>           | 4700mm           |
| <b>Maszt:</b>                          | Triplex          |
| <b>Promień zawracania:</b>             | 2 010 mm         |
| <b>Prędkość jazdy (z/bez ładunku):</b> | 18,5 / 19,0 km/h |
| <b>Zdolność pokonywania wzniesień:</b> | Do 44%           |
| <b>Wymiary:</b>                        | 3315x1070x2080mm |
| <b>Wypożenie:</b>                      | Kabina pełna     |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono braki w kompletacji tj.: kluczyka, akumulatora oraz butli LPG. W celu uruchomienia maszyny użyto kompatybilnych komponentów z innego wózka. Próba rozruchu zakończyła się bez powodzenia (brak reakcji na przekręcenie kluczyka), wobec czego nie przeprowadzono próby ruchowej ani testu pod obciążeniem. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Ponadto wyświetlacz jest niesprawny, co uniemożliwia odczyt aktualnych motogodzin; na konstrukcji odnaleziono naklejkę serwisową ze wskazaniem przeprowadzenia następnego serwisu dnia 14-11-2024 z wpisanym ostatnim przebiegiem 634h.

Układ hydrauliczny oraz instalacja przewodowa w czasie oględzin nie wykazywały uszkodzeń ani wycieków, maszt bez widocznych pęknięć konstrukcyjnych. Brak wideł.

Stan ogólny oceniono jako dość dobry.

Widoczne typowe zabrudzenia, zarysowania i lokalne otarcia, przeciwwaga silnie zarysowana; wnętrze kabiny w stanie dobrym, bez istotnych ubytków wyposażenia. Ponadto stwierdzono uszkodzone zamki drzwiowe.

Dane techniczne i identyfikacyjne przyjęto z tabliczki znamionowej oraz oficjalnych materiałów producenta. Na tabliczce znajduje się znak CE, deklarujący zgodność z dyrektywami UE.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji. UDT ważne do 11-2025

#### **Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej























