

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	92/11/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/034159
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Przyczepa rolniczo budowlana z wywrotem ROAGNA R650TP
Nr fabryczny:	ZA9R650TP80F88106
Data sporządzenia raportu:	18-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 14.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest przyczepa rolniczo budowlana z wywrotem ROAGNA R650TP. Znajduje zastosowanie w transporcie materiałów sypkich, płodów rolnych, a także w pracach budowlanych. Wykorzystywana jest do przewożenia gruzu, ziemi, piasku, kamieni a także materiałów budowlanych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Przyczepa rolniczo budowlana z wywrotem
Producent:	ROAGNA
Typ/model:	R650TP
Numer fabryczny:	ZA9R650TP80F88106
Data pierwszej rejestracji:	29.10.2008
Data pierwszej rejestracji w kraju:	04.09.2023
Przegląd techniczny:	30.08.2025
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa:	7800 kg
DMC:	24 000 kg
DMC (wg tabliczki znamionowej):	33 000 kg
Ładowność:	16 200 kg
Wymiary skrzyni ładunkowej:	6000x2300x1200 mm
Ogumienie:	16.00R20
Wyposażenie:	Hydraulicznie uchylna kłapa Oś przednia oraz tylna skrętna Hydraulicznie amortyzowany dyszel Osie z zawieszeniem sterowanym hydraulicznie Układ hamulcowy pneumatyczny bębnowy Pilot sterujący

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zlokalizowana na placu depozytowym, przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, urządzenie nie posiada napędu własnego.

Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia piachem oraz olejem hydraulicznym.

Dodatkowo stwierdzono:

- zaczep przedni – zdemontowane siłowniki, prowizorycznie podwieszone, zabrudzony olejem hydraulicznym,
- błotnik tylny L – wgnieciony,
- błotnik tylny P – pęknięty,
- ściana tylna – pęknięcie,
- światło obrysowe TP – pęknięcie,
- siłowniki zawieszenia – widoczne wycieki,

Stan wizualny maszyny ocenia się jako przeciętny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej przyczepy. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











