


RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	57/07/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/042465
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wypożyczenie kasy sklepowej
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia raportu:	10-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 10.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wyposażenie kasy sklepowej, w skład którego wchodzi:

- terminal komputerowy POS 15CL-A, nr seryjny: TD2210241500236 + zasilacz,
- terminal komputerowy POS 15CL-A, nr seryjny: TD2210241500240 + zasilacz,
- drukarka paragonowa SUNSO WTP802, nr seryjny: WTP80223260573 + przewód zasilający,
- drukarka paragonowa SUNSO WTP802, nr seryjny: WTP80223260576 + przewód zasilający,
- monitor IIYAMA LH4360UHS-B1AG, nr seryjny: 1222933400430 + przewód zasilający,
- monitor IIYAMA LH4360UHS-B1AG, nr seryjny: 1222933400513 + przewód zasilający,
- szuflada kasowa POSNET MK350, nr seryjny: MK3502230900095,

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono:

- terminal komputerowy POS 15CL-A, nr seryjny: TD2210241500236 – urządzenie uruchomiło się, zablokowane hasłem,
- terminal komputerowy POS 15CL-A, nr seryjny: TD2210241500240 - urządzenie uruchomiło się, po uruchomieniu widoczny BIOS, brak reakcji na sterowanie,
- drukarki paragonowe SUNSO WTP802 – drukarki uruchomiły się,
- monitor IIYAMA LH4360UHS-B1AG, nr seryjny: 1222933400430 – uruchomił się, po uruchomieniu widoczne automatyczne wyświetlanie reklamy, brak wyposażenia: pudełko, pilot, przewód HDMI, uchwyt
- monitor IIYAMA LH4360UHS-B1AG, nr seryjny: 1222933400513 – fabrycznie zapakowany, brak śladów użytkowania, wyposażony w przewód HDMI, pilot, uchwyt na ścianę,

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stan urządzeń określa się jako dostateczny.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej

weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

