

Nr zlecenia: 47/28/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/07/28

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z C D Z N W 1 1 3 6 6 6
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	CB532PT
Model pojazdu:	Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-10035
Wersja:	GTI DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza		167523 km	
Data pierwszej rejestracji		2021/10/18	
Data ważności badania technicznego		2024/10/17	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1950 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1984 ccm / 180kW (245KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu perła	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	Asystent podjazdu i zjazdu		26	Poduszka powietrzna kierowcy	
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist		27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS		28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	
4	Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym		29	Poduszki powietrzne boczne przednie	
5	Dywaniki przód/tył		30	Reflektory LED Plus	

6	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowy	31	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
7	Głośniki 7 szt.	32	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
8	Gniazdo 12V w bagażniku	33	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
9	Hamulec postojowy automatyczny	34	System Car-Net: App Connect
10	Hamulec wielokolizyjny	35	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
11	Immobilizer	36	System Start/Stop
12	Klimatyzacja Climatronic 3 strefowa z filtrem "Air Care"	37	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	38	System usług mobilnych We Connect Plus (1 rok bezpłatnie)
14	Koło zapasowe dojazdowe 18"	39	System wyboru profilu jazdy
15	Kurtyny powietrzne boczne	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Listwa osłony chłodnicy i wgłębienie klamek podświetlane	41	Szyby tylne przyciemniane
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	42	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	43	Światła tylne LED
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
20	Ładowarka indukcyjna	45	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
21	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	46	Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym
22	Nakładki aluminiowe na pedały	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	48	Zawieszenie sportowe
24	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem	49	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Podsufitka czarna	50	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna sportowa
- 3 Pakiet Ambient Plus
Oświetlenie Ambiente (przestrzeń na nogi z przodu)
Oświetlenie Ambiente (30 kolorów)
- 4 Pakiet Czujnik deszczu
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- 5 Pakiet siedzenia komfortowe Basic
Podłokietnik przedni
Złącza USB typu A i C
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- 6 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 7 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System wspomagania nagłego hamowania
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System p/poślizgowy MSR
- 8 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
System Car-Net: App Connect
Radio FM
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
- 9 Światła do jazdy dziennej LED
Światła do jazdy dziennej LED

Światła tylne LED

- 10 Tarcze kół aluminiowe 17" "Richmond" opony 225/45
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
- 11 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go
Tempomat aktywny
System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound
- 2 Lakier specjalny biały Oryx
- 3 Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie
- 4 Pakiet stylistyczny Black
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
Listwy boczne czarne
Grill wykończony w kolorze czarnym
- 5 Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT
- 6 System nawigacji satelitarnej Discover Pro z usługą Streaming & Internet (dopłata)
System obsługi głosowej
System nawigacji satelitarnej "Discover Pro"
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Mapa Europy
System Car-Net: App Connect
System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
- 7 System Rear Assist - kamera cofania
- 8 Tarcze kół aluminiowe 19" "Adelaide", progresywny układ kierowniczy
- 9 Zawieszenie aktywne DCC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/35 R19 91Y XL P ZERO TL LS	3,0
Przednie prawe:	PIRELLI 235/35 R19 91Y XL P ZERO TL LS	3,0
Tylne lewe:	*SUPERIA 235/35 R19 91W STAR +	5,0
Tylne prawe:	*SUPERIA 235/35 R19 91W STAR +	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150 µm	
2	Dach		100-150 µm	
3	Błotnik przedni	L	100-150 µm	
4	Drzwi przednie	L	100-150 µm	
5	Drzwi tylne	L	100-150 µm	
6	Błotnik tylny	L	200-1500 µm	
7	Błotnik przedni	P	100-150 µm	
8	Drzwi przednie	P	100-150 µm	
9	Drzwi tylne	P	100-150 µm	
10	Błotnik tylny	P	100-150 µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Spojler dolny zderzaka tylnego		Pęknięty		
5	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
6	Nakładka progu	P	Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Przypalane miejscowo poszycie, zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Przypalane miejscowo poszycie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony, wyrwany fragment		
2	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony, wyrwany fragment		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Pojazd nie reguje na włączenie biegu do przodu zarówno w trybie D jak i S. Po włączeniu trybu R pojazd przemieszcza się do tyłu. Brak możliwości jazdy do przodu. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |

Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej. Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego.

Komunikat komputera pokładowego:

- zakłócenie : elektryczny hamulec postojowy,
- sprawdź klocki hamulcowe,
- wymiana oleju i przegląd teraz,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin udostępniono kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Leasing

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ
JEZUICKA 1
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **CB 532PT**

D.1 VOLKSWAGEN
D.2 CD
D.3 AC0NPAX0 FD7FD7GC003S4BISMR2ML1
D **GOLF**

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWOŚĆ **NA WIEKSY DOP. CIŚNISK OSI** **10,49**

E **WWWZZZCDZNW113666**

B 2021-10-18 | **I** 2023-09-07 | **H** 2023-10-07

SERIA PC/AAK **3683445**

Leasing

Fot. nr 63

Leasing

C.1.1. PKO LEASING S.A. ODDZ. W BYDGOSZCZY
C.1.2. 47219176700095
C.1.3. 85-184 BYDGOSZCZ
WSPÓLNA 1
C.2.1. PKO LEASING S.A. ODDZ. W BYDGOSZCZY
C.2.2. 47219176700095
C.2.3. 85-184 BYDGOSZCZ
WSPÓLNA 1
C

F.1 1950 | **F.2** 1950 | **F.3** 3550

G 1467 | **O.1** 1600 | **O.2** 730

P.1 1984,00 | **P.2** 190,00 | **P.3** P/---/---

S.1 5 | **S.2** -- | **L** 2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE
---bad. tech. 2024-10-17---

Leasing

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu