


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	104/17/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/016242
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa kołowa SCHÄFFER 2630T SLT
Nr fabryczny:	4268C003
Data sporządzenia:	19-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 18.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa kołowa SCHAFFER 2630T SLT.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa kołowa
Producent:	SCHAFFER
Typ/model:	2630T SLT
Numer fabryczny:	4268C003
Przebieg:	281 MTH
Rok produkcji:	2024

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	2755 kg
Moc silnika:	18,4 kW
Udźwig:	1600 kg
Wysokość podnoszenia:	3720 mm
Napęd:	4x4
Prędkość jazdy:	20 km/h
Opony:	BKT TR 313 31x15.5-15

Wyposażenie:

Przednia łyżka SPAWEX Ł01/1.4, rok produkcji: 2024, nr seryjny: 030, szerokość: 1400 mm
Widły do palet SPAWEX W1, rok produkcji: 2025, nr seryjny: 019, długość: 1200 mm
Łyżka wielofunkcyjna SONAROL ŁWM 4W1 SNR 1350/2/SCHAFFER KOMP. , rok produkcji: 2024, nr seryjny: 200016
Zgarniacz SPAWEX ZG1, rok produkcji: 2025, nr seryjny: 002
Wyjścia hydrauliczne przednie
Wyłącznik prądu
Zaczep holowniczy
Automatyczne poziomowanie narzędzi
Chłodnica zintegrowana

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, otwieranie/zamykanie przedniej łyżki, wysuw teleskopu) oraz próbę ruchową – maszyna działa poprawnie. Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

W trakcie oględzin stwierdzono oznaczenie CE na tabliczce znamionowej oraz numer VIN na elemencie stałym

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań.

Stwierdzono ponadto:

- zderzak tylny – zarysowania,
- pokrywa silnika – rozerwana kratka,
- fotel operatora – brak śruby mocującej,
- rama kabiny – starcie powłoki lakierowej,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

