

Nr zlecenia: 67/17/12/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/12/17

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WDC2533841F678647
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	ST9404W
Model pojazdu:	GLC 300 Coupe MR`19 E6d C253 FL	Nr Info-Ekspert:	022-10787
Wersja:	4Matic	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	120565 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/11/26		
Data ważności badania technicznego	2025/09/24		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2435 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1991 ccm / 190kW (258KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Preinstalacja serwisu Live Traffic Information
2	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	17	Reflektory LED High Performance
3	Dywaniki welurowe	18	Rozszerzone funkcje MBUX
4	Filtr cząsteczek stałych (benzyna)	19	Sterownik Dynamic Select
5	Gaśnica	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Informacja o ilości zapiętych tylnych pasów	21	System Keyless-Go-starter

	bezpieczeństwa		
7	Kamera cofania	22	System multimedialny MBUX
8	Klimatyzacja automatyczna Thematic	23	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
9	Moduł komunikacyjny (LTE)	24	Światła hamowania adaptacyjne
10	Opony letnie	25	Tempomat
11	Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej	26	Touchpad
12	Pakiet Chrom	27	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
13	Pakiet oświetlenia wnętrza	28	Zamek centralny
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	29	Zestaw naprawczy opon Tirefit
15	Pokrywa przestrzeni bagażowej Easy-Pack		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą (L3E)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 2 Pakiet foteli komfortowych (P65)
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
- 3 Pakiet standardowy elementy wewnętrzne (P75)
 - Wykończenie wnętrza Piano Black
 - Uchwyt na 2 kubki
- 4 Pakiet standardowy elementy zewnętrzne (P76)
 - Układ jezdny AGILITY CONTROL
 - Tarcze kół aluminiowe 17" 10-ramienne (25R)
- 5 Szyby atermiczne, przyciemnione
 - Szyby atermiczne
 - Szyby przyciemniane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Koło zapasowe
- 3 Lakier metalizowany selenite grey
- 4 Oświetlenie Ambiente
- 5 Pakiet AMG elementy wewnętrzne (P29) (dopłata)
 - Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
 - Pakiet oświetlenia wnętrza
 - Dywaniki welurowe AMG
 - Uchwyt na 2 kubki
- 6 Pakiet AMG elementy zewnętrzne (P31) (dopłata)
 - Zawieszenie sportowe
 - Stylizacja zewnętrzna AMG
 - Sterownik Dynamic Select
 - Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5 podwójnych ramion (RZF) dla pakietu P31
- 7 Pakiet lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Oświetlenie wejścia / wyjścia w lusterkach zewnętrznych
- 8 Pakiet zabezpieczenia pojazdu
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 9 System świateł drogowych MULTIBEAM LED
 - Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED
 - Asystent świateł przednich Highbeam Assist Plus Adaptacyjny
- 10 +Tapicerka ze skóry brązowa
- 11 +Tarcze kół aluminiowe 20" AMG

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*YOKOHAMA 255/45 R20	105W	BLUEARTH 4S		4,5
Przednie prawe:	*YOKOHAMA 255/45 R20	105W	BLUEARTH 4S		3,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 285/40 R20	108Y	ION ICEPT		6,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 235/55 R19	105V	WINTER ICEPT EVO 3		8,0
Zapasowe:	*HANKOOK 285/40 R20	108Y	ION ICEPT		6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zemontowana zaślepka zamka	
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120 μm	
2	Błotnik przedni	L	80-120 μm	
3	Drzwi przednie	L	80-120 μm	
4	Drzwi tylne	L	80-120 μm	
5	Błotnik tylny	L	80-120 μm	
6	Błotnik przedni	P	80-120 μm	
7	Drzwi przednie	P	80-120 μm	
8	Drzwi tylne	P	80-120 μm	
9	Błotnik tylny	P	80-120 μm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Wyłożenie pokrywy silnika		Rozerwane		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
4	Zderzak tylny		Pęknięty, brak odblasku P		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Wytarcie materiału		
2	Kanapa tylna		Zdemontowana		

3	Oslony bezpieczników		Zdemontowane		
---	----------------------	--	--------------	--	--

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Cewka zapłonowa	Zdemontowana 1 szt.		
2	Świeca zapłonowa	Zdemontowana 1 szt.		
3	Rury układu dolotowego	Zdemontowane		
4	Zaślepka obudowy skrzyni biegów	Brak		
5	Filtr oleju	Zdemontowany		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zamontowane koło zapasowe		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Starcie powłoki lakierowej		

JAZDA KONTROLNA

Akumulatory całkowicie rozładowane. Po podłączeniu zasilania zewnętrznego dokonano odczytania przebiegu oraz komunikatów.

Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej z uwagi na demontaż osprzętu silnika.

Komunikat komputera pokładowego:

- akumulator 48V,
 - akumulator 12V,
 - przegląd A3 wymagany od 37 800 km,
- Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego

pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu