

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	64/13/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS22/04380
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Przyczepa leśna FARMA CT 4.6-7
Nr fabryczny:	V60FT0007N0100038
Data sporządzenia raportu:	19-11-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 18.11.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest przyczepa leśna FARMA CT 4.6-7 z żurawiem wykorzystywana do załadunków, przeładunków oraz transportu drewna.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Przyczepa leśna
Producent:	FARMA
Model:	CT 4.6-7
Numer fabryczny:	V60FT0007N0100038
Numer fabryczny żurawia:	FL0046N0200034
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Maksymalna masa całkowita:	7000 kg
Masa własna:	1109 kg
Powierzchnia załadunku:	1,95 m ²
Długość całkowita:	5410 mm
Żuraw:	C4,6 G2
Udźwig netto żurawia:	27 kNm
Maksymalny zasięg:	4600 mm

Wyposażenie:	Kłonicie – 4 pary
	Zbiornik oleju hydraulicznego
	Dyszel skrętny
	Podpory sterowane hydraulicznie
	Chwytnak z obrotową głowicą

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania pojazdu, nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. Maszyna silnie zabrudzona.

Dodatkowo stwierdzono:

- kratownica przednia – wyrwane pręty,
- dźwignie sterowania – brak rączek końcowych,
- rama – widoczne ślady napraw blacharsko-lakierniczych,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako przeciętny.

Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej przyczepy. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Nie okazano ważnych badań UDT. Według naklejki z żurawia, badania ważne do 07/2025.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





