

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	62/09/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/056440
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie kosmetyczne TULICCO THULIUM LASER MACHINE
Nr fabryczny:	8270895522/TU01
Data sporządzenia:	12-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 11.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne TULICCO THULIUM LASER MACHINE. Jest to hybrydowy laser tulowy ze skanerem frakcyjnym, emitujący precyzyjnie regulowaną wiązkę o długości 1927Nm. Laser światłowodowy tulowy to urządzenie wykorzystujące długie, cienkie o domieszkowane tulem włókno krzemionkowe, jako aktywne medium laserowe.

Zgodnie z informacją dystrybutora: Urządzenia są produktem niemającym przewidzianego zastosowania medycznego, przewidziane są do stosowania zarówno przez osoby wykonujące zawody medyczne, jak i osoby niewykonyjące zawodów medycznych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie kosmetyczne
Producent:	-
Dystrybutor:	MONDUNIQ COSMETIQUES PROFESSIONNEL DERMIE PHARM
Typ/model:	TULICCO THULIUM LASER MACHINE
Numer fabryczny:	8270895522/TU01
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc urządzenia:	500 W
Moc lasera:	15 W
Długość wiązki laserowej:	1927 nm
Obszar zabiegowy głowicy:	1mm - 400 mm ²
Energia:	450 mJ
Długość impulsu:	0.1 ms – 30 ms
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica, nr seryjny: 2025069A Skrzynia transportowa Włącznik nożny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. W trakcie oględzin podłączono do urządzenia głowicę – nie weryfikowano działania, nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Ze względu na brak przeszkolonego personelu, brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na urządzeniu zidentyfikowano oznaczenia CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



