

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	53/05/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/039750
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Mobilna wieża do monitoringu UNIFORCE RT-1
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia:	10-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 08.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest mobilna wieża do monitoringu UNIFORCE RT-1 do szybkiego, autonomicznego zabezpieczenia i dozoru rozległych terenów. Urządzenie eliminuje potrzebę budowania stałej infrastruktury. Zastosowanie: place budowy i inwestycje, infrastruktura krytyczna, imprezy masowe, miejsca publiczne, parkingi.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mobilna wieża do monitoringu
Producent:	UNIFORCE
Model:	RT-1
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Maks wysokość wraz z rozłożonym masztem:	4500 mm
Wymiary:	Skrzynia z kółkami – 1150x705x1150 mm Skrzynia z kółkami, złożonym masztem i głowicą – 1930 mm
Maks obciążenie:	395 kg
Waga:	185 kg
Wyposażenie:	Głowica przystosowana do montażu kamer, oświetlaczy, głośników Kamera HIKVISION DS.-2CD2T43G2-41 – 4 szt. Głośnik AXIS C1310-E Akumulatory 2 szt. Lampy LED – 2 szt. Wsuwane stopy podporowe Koła skrętne i stałe z hamulcami Przedłużacz do zasilania/ładowania wieży Wciągarka HAND WINCH 1200LBS Linki odciągowe z mocowaniami Skrzynka elektryczna (rejestrator, ładowarka, przetwornica DC, router, instalacja elektryczna)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie uruchomiono – konieczne zaprogramowanie z komputerem zewnętrznym. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowy boczne – zdemontowane do weryfikacji wyposażenia,
- taśma ochronna – brak,
- przedłużacz – ucięta wtyczka zasilająca,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na urządzeniu nie stwierdzono tabliczki znamionowej z producentem, modelem oraz danymi technicznymi.

Do oględzin nie okazano instrukcja obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







