

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/102639/25/12/29
Nr zlecenia/szkody: 25/016485
Data zlecenia: 29-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0164887
Producent	JAECOO
Model	J7 24-
Typ/wersja	J7 1.6 T-GDI Offroad AWD DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1649
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2038
Rozstaw osi 1/2	2672
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	147/108
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DX61745
VIN	LVVDD21B9SC010969
Data 1. rejestracji	18-04-2025
Data nast. bad. techn.	18-04-2028
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	11 782 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
	lewo	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
tylna	prawo	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
	lewo	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
2. Asystent hamowania (BAS)
3. Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
4. Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB)
5. Asystent świateł drogowych
6. Autoalarm
7. Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
8. Bluetooth
9. Czujniki parkowania przednie i tylne
10. Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
11. Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
12. Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
13. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
14. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
15. Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
16. Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
17. Fotele przednie wentylowane (siedzisko i oparcie)
18. Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
19. Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych
20. Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
21. Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
22. Gniazdo 12V w bagażniku
23. Gniazdo 12V z przodu
24. Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat z limitem 150.000 km
25. Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
26. Hamulce tarczowe tylne
27. Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
28. Hello Jaecoo - system inteligentnego sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
29. Immobilizer
30. Kanapa tylna podgrzewana
31. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, składana na płasko
57. Radio z DAB+
58. Reflektory LED
59. Reflektory automatyczne
60. Relingi dachowe
61. Roleta bagażnika
62. Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7
63. Spoiler tylny
64. System Auto-Start-Stop
65. System audio Sony z 8 głośnikami
66. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
67. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
68. System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
69. System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego
70. System kamer 540 stopni
71. System kontroli prędkości inteligentny (SAS)
72. System kontroli zjazdu (HDC)
73. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
74. System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
75. System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
76. System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 14.8" z menu w języku polskim
77. System oczyszczania powietrza w kabinie
78. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
79. System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
80. System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
81. System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
82. System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
83. System ratunkowy eCall
84. System unikania kolizji inteligentny (IES)
85. System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
86. System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
87. System wyboru trybu pracy układu napędu na wszystkie koła (Snow, Mud, Sand, Offroad)

- | | |
|--|--|
| 32. Kierownica podgrzewana | 88. System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS) |
| 33. Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną | 89. System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) |
| 34. Klamki lakierowane w kolorze nadwozia | 90. Szyba przednia oraz dysze spryskiwaczy podgrzewane |
| 35. Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | 91. Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach | 92. Szyby tylne przyciemniane |
| 37. Koło zapasowe dojazdowe | 93. TCS - kontrola trakcji |
| 38. Lakier perłowy | 94. Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej |
| 39. Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami | 95. Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) |
| 40. Lusterka zewnętrzne lakierowane | 96. Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP) |
| 41. Lusterko wsteczne fotochromatyczne | 97. Uład wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS) |
| 42. Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy | 98. Wycieraczki przedniej szyby automatyczne |
| 43. Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | 99. Wykończenie układu wydechowego w tylnym zderzaku chromowane |
| 44. Nawigacja | 100. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 45. Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play | 101. Wyświetlacz przezierny HUD |
| 46. Ogranicznik prędkości | 102. Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy |
| 47. Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości | 103. Zamek centralny |
| 48. Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru) | 104. Zamki blokowane automatycznie po ruszeniu |
| 49. Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | 105. Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe |
| 50. Poduszka kolanowa kierowcy | 106. Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25" |
| 51. Poduszka powietrzna centralna z przodu | 107. Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50W |
| 52. Poduszki powietrzne boczne foteli przednich | 108. Światła cofania podwójne |
| 53. Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu | 109. Światła do jazdy dziennej LED |
| 54. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | 110. Światła przednie przeciwmgielne |
| 55. Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia | 111. Światła tylne LED |
| 56. Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytem na kubki | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier dwukolorowy (nadwozie dwukolorowe) -

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Bagażnik



Fot. 16.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.
Komora silnika



Fot. 18.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Tabliczka znamionowa



Fot. 20.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 22.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Konsola środkowa



Fot. 26.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica (na wprost)



Fot. 28.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 30.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1