

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	19/14/01/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	16/010744
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie do geometrii kół HAWEKA AXIS 4000
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia raportu:	20-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 15.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie do geometrii kół HAWEKA AXIS 4000. Wykorzystywane do pomiaru geometrii kół pojazdów ciężarkowych i użytkowych. System działa z dwoma kamerami pomiarowymi umieszczonymi na kołach za pośrednictwem uchwytów, które w czasie rzeczywistym, odczytują położenie tablic umieszczonych przed i za pojazdem.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie do geometrii kół
Producent:	HAWEKA
Model:	AXIS 4000
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-
Parametry mierzone:	Zbieżność całkowita i połówkowa
	Pochylenie koła
	Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
	Pochylenie sworznia zwrotnicy
	Maksymalny kąt skrętu
	Kąt różnicy skrętu
	Przesunięcie osi tylnej do ramy
Nieprostokątność osi tylnej do ramy	
Zasilanie:	230 V
Wymiary szafki:	1200x600x1100 mm
Wyposażenie:	Kamera pomiarowa 3D, nr seryjny: 01760679
	Kamera pomiarowa 3D, nr seryjny: 01760668
	Obrotnice – 2 szt.
	Ładowarka do kamer, nr seryjny: 31855620
	Uchwyty mocujące do felg – 4 szt.
	Stojaki skal
	Szafka
Wieszak skali do pomiaru autobusów	

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – brak komputera oraz oprogramowania – brak możliwości uruchomienia. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych.

Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji.

Nie zidentyfikowano głównej tabliczki znamionowej zestawu.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- ładowarka do kamer – brak przewodu zasilającego,
- listwa skal – brak,
- oprogramowanie – brak,
- komputer – brak,
- szafka – zablokowane jedno z kół,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







