



KOPARKA GĄSIENICOWA HITACHI ZX250LCN-6

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	65/21/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/014846
Nr fabryczny:	HCMD15XV00010072
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa HITACHI ZX250LCN-6. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	HITACHI
Typ/model:	ZX250LCN-6
Numer fabryczny:	HCMDC15XV00010072
Czas pracy:	9738 h
Rok produkcji:	2016

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	27100 kg
Moc silnika:	140 kW
Silnik:	ISUZU AQ-4HK1X
Szerokość gąsienic:	600 mm
Głębokość kopania:	6960 mm
Długość transportowa:	10360 mm
Szerokość transportowa:	2990 mm
Wypożenie:	Kamera cofania Centralne smarowanie Hydraulika doprowadzona do ramienia Szybkozłącze OilQuick 0Q70/55, nr seryjny: 0Q15188, rok produkcji: 2016 Radio Podgrzewany fotel Osłona kratowa szyby przedniej

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Obrotnica z dużymi luzami oraz słyszalnym „chrobotem”, na sworzniach mechanizmu otwierania/zamykania stwierdzono nadmierny luz. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy pozostałego osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – brak,
- koła napędowe gąsienicy – zaawansowane zużycie,
- pokrywa skrzynki narzędziowej – zdeformowana, ogniska korozji,
- fotel operatora – zabrudzony,
- przeciwwaga – wgniecenia, ogniska korozji,

Komunikat komputera pokładowego: alarm problemów z silnikiem. Dodatkowo konieczny okresowy przegląd serwisowy. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE




Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:






- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA























POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA

