

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	98/30/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/008814
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Spalinowy wózek widłowy Linde H50T-02
Nr fabryczny:	H2X396F51505
Data sporządzenia wyceny:	11-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 10.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik

Przedmiotem wyceny jest spalinowy wózek widłowy Linde H50T-02.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Spalinowy wózek widłowy
Producent:	Linde
Typ/model:	H50T-02
Numer fabryczny:	H2X396F51505
Rok produkcji:	2015

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	10475h
Masa własna:	11090kg
Wymiary:	2746x1900mm
Promień skrętu:	3.06 m
Producent silnika:	Volkswagen
Moc silnika:	72kW
Rodzaj zasilania:	LPG
Rodzaj masztu:	Duplex
Wysokość podnoszenia:	4160mm
Prędkość jazdy:	20km/h
Ogumienie:	Przód: Continental CSE-ROBUST SC20 355/65 R15 Tył: Rodaco R1 8.25 r15
Wypożazenie:	- Oświetlenie Led - Oświetlenie ostrzegawcze - Klimatyzacja - Sterowanie Joystickiem - Fotel zawieszony pneumatycznie - Widły paletowe 1200mm - Przesuw boczny - Pozycjoner wideł - Kratownica dachowa

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby ruchowej, wózek nie uruchamia się. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce brak reakcji rozrusznika. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i wad podczas pracy w warunkach roboczych. Nie stwierdzono wycieków układów hydraulicznych. Maszyna nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań czy odprysków powłoki lakierowej. Wózek z zewnątrz oraz wewnątrz zakurzony. Ponadto stwierdzono:

- Fotel operatora – rozerwany
- Osłona boczna akumulatora – brak
- Butla gazowa – brak

Brak informacji odnośnie badania UDT. Na maszynie brak naklejek potwierdzających badanie.

Stan maszyny na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Numer identyfikacyjny potwierdzono na tabliczce znamionowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin okazano 1 kluczyk.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycena/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





























