

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	106/07/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/040462
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Tunel transferowy DTF PEGASUS PTT 60
Nr fabryczny:	PTT6016062023005
Data sporządzenia:	15-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.05.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest tunel transferowy DTF PEGASUS PTT 60 służy do automatycznego wykończenia i utrwalenia wydruków DTF na folii PET o szerokości do 60cm. Urządzenie eliminuje konieczność ręcznego nakładania proszku i wygrzewania arkuszy, przekształcając proces w ciągłą linię produkcyjną (w połączeniu z drukarką PEGASUS 60).

Urządzenie pochodzi z rynku Chińskiego oferowane przez dystrybutora w Polsce pod inną nazwą handlową.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Tunel transferowy DTF
Producent:	Brak danych
Dystrybutor:	PEGASUS UV
Model:	PTT 60
Numer fabryczny:	PTT6016062023005
Rok produkcji:	2023
Moc:	3000 W
Temperatura pracy tunelu:	110-140°C
Maks szerokość mediów:	600 mm
Waga:	220 kg
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Wyposażenie:	Komputer All-in-One HP, nr seryjny: 8CC1521RMK Zasilacz do komputera Mysz + klawiatura bezprzewodowa Zasilacz awaryjny UPS (brak tabliczki znamionowej) Stolik

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania – uruchomiło się, dokonano sterowania taśmą, słyszalna praca wentylatorów. Komputer uruchomiono – ze względu na niesparowaną mysz oraz klawiaturę brak możliwości przejścia dalej do oprogramowania oraz weryfikacji. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,
- zdemontowane elementy wyposażenia – konieczny ponowny montaż przed dalszą eksploatacją,
- lampy grzewcze – widoczny nagar, osmolenie,
- siatka – brązowe przypalenia,
- szyba – pęknięta przy mocowaniach,

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, –co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









