

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	27/13/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/021792
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Tester diagnostyczny FCAR F7S-G
Nr fabryczny:	7G02-2106-007R-1553
Data sporządzenia raportu:	20-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 18.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest tester diagnostyczny FCAR F7S-G, zakres pracy obejmuje diagnostykę w pojazdach ciężarowych, naczepach, autobusach, samochodach dostawczych, maszynach rolniczych, maszynach budowlanych. Do diagnostyki wymagane dedykowane oprogramowanie z licencją.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Tester diagnostyczny
Producent:	FCAR
Typ/model:	F7S-G
Numer fabryczny:	7G02-2106-007R-1553
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Zasilanie:	Bateryjne
Wyświetlacz:	10,1 "
Komunikacja:	Przewodowa, bezprzewodowa
Wyposażenie:	Przewód EOBD
	Złącza: Mitsubishi 12/16 pin, Hitachi-6, Man-37, Hitachi-4, Denso-12, CAT-machinery, OBD 16, IVECO-38, DIESEL-9, ISUZU-3, VOLVO-8, ISUZU-20, DONG FENG-16, BENZ-14, TOYOTA 22, OBD II 16, TOYOTA 17, DIESEL-6, Hyundai-Diesel i inne
	JumperBox do podłączenia pinów
	Main VCI, nr seryjny: 7G02-2106-007R-1553
	Zasilacz
	Walizka

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono. Dokonano przejścia przez menu. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy oraz braków w kompletacji.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- walizka – uszkodzony mechanizm zamykania,

- wyświetlacz – liczne zarysowania,

Urządzenie do pracy wymaga zakupu licencji na oprogramowanie. Obecna licencja ważna do 08.27.2023. Brak ważnej licencji.

Urządzenie posiada oznaczenie CE.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







