

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO LEASING ul. Świętokrzyska 36 Warszawa
Numer zlecenia:	86/28/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/055027
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Koparka kołowa ATLAS 150W
Nr fabryczny:	982037
Data sporządzenia raportu:	08-11-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing.

Przedmiot raportu

W dniu 05.11.2024r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka kołowa ATLAS 150W będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	Atlas
Typ/model:	150W
Numer fabryczny:	982037
Rok produkcji:	2012

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	10290h
Głębokość kopania:	5,1m
Masa własna:	18000kg
Wymiary:	7,71x3,08x2,49m
Moc silnika:	85kW
Maksymalny zasięg:	8,7m
Siła zrywająca:	82kN
Opony:	HONOUR 10,00-20 N.H.S
Wyposażenie:	Oświetlenie robocze Klimatyzacja Radioodtwarzacz Lemiesz łyżka PLADDER Nr. Seryjny74712 Rok produkcji: 2019 Szerokość: 2m

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu , nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin urządzenia zostało uruchomione. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- układ hydrauliczny – zapocenia olejowe
- stopień L – odkształcenia, zarysowania
- fotel kierowcy – poplamiony
- joystick P – przetarcie materiału
- joystick L – ślady nieprofesjonalnej naprawy
- lusterko L – pęknięte
- osłona tylna P – odkształcona, zarysowania
- osłona tylna – zarysowania, ogniska korozji
- kamera cofania - niesprawna

Numer seryjny potwierdzono na tabliczce znamionowej oraz elemencie stałym.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako dobry.

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano 2 kluczyki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























































