

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	157/10/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/049120
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ploter drukujący FLORA XTRA 3220 UV
Nr fabryczny:	1024i/180901635/0174
Data sporządzenia raportu:	15-10-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 11.10.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ploter drukujący FLORA XTRA 3220 UV umożliwia wykonywanie nadruków na mediach wielkoformatowych o grubości do 100mm. Materiał przytrzymywany za pomocą systemu próżniowego. Atrament UV, pod wpływem światła ultrafioletowego zostaje szybko utwardzony, co daje możliwość druku na różnych materiałach. Znajduje zastosowanie w branży reklamowej, drukarniach, dekoracji wnętrz.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Ploter drukujący
Producent:	FLORA
Model:	XTRA 3220 UV
Numer fabryczny:	1024i/180901635/0174
Rok produkcji:	2018
Wymiary stołu roboczego:	3200x2100 mm
Maks. wysokość mediów:	100 mm
Prędkość druku:	Do 100 m ² /h
Waga:	1610 kg
Wymiary maszyny:	4300x4100x1470 mm
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Wyposażenie:	Stół podciśnieniowy do utrzymywania mediów

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – maszyna zdemontowana na podzespoły – brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Brak możliwości weryfikacji głowic drukujących. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Dodatkowo stwierdzono:

- zdemontowane obudowy boczne,

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



