

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	114/26/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/024007
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Prasa belująca JOHN DEERE V451HR
Nr fabryczny:	1CCV451HAJR181519
Data sporządzenia:	05-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec

Przedmiotem wyceny jest prasa belująca zmiennokomorowa JOHN DEERE V451HR wykorzystywana do zbioru słomy, siana oraz zielonki poprzez ich prasowanie a następnie owijanie sznurkiem. Znajduje zastosowanie w branży rolniczej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Prasa belująca
Producent:	JOHN DEERE
Typ/model:	V451HR
Numer fabryczny:	1CCV451HAJR181519
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szerokość podbieracza:	2200 mm
Szerokość komory prasowania:	1210 mm
Średnica bel:	800-1600 mm
Wiązanie:	Siatka
Zapotrzebowanie mocy:	110-120 KM
Ogumienie:	VREDESTEIN FLOTATION+ 500/55-20 IMP
Wyposażenie:	System wyładunku FRS
	Centralne smarowanie
	Oświetlenie drogowe

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zlokalizowana na placu depozytowym, przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Do prasy nie okazano sterownika zewnętrznego, dodatkowego monitora. Zgodnie z informacją na stronie producenta prasa może być sterowana z terminalu ISOBUS znajdującego się w ciągniku i nie wymaga wtedy dodatkowych monitorów. Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, urządzenie nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- wał WOM – brak,
- terminal sterujący – brak,

- pokrywa P – pęknięta, brak fragmentu,

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego urządzenia. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







