

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	68/17/01/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/028097
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ładowarka przegubowa AVANT 225 + wyposażenie
Nr fabryczny:	947191925
Data sporządzenia raportu:	22-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 21.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ładowarka przegubowa AVANT 225. Maszyna wykorzystywana w sadach, lasach, ogrodach i we wszelkiego rodzaju pracach na terenach zielonych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka przegubowa
Producent:	AVANT
Typ/model:	225
Numer fabryczny:	947191925
Przebieg:	1068 mth
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	700 kg
Moc silnika:	17 kW
Maks prędkość jazdy:	10 km/h
Wysokość podnoszenia:	1400 mm
Maksymalny udźwig:	350 kg
Szerokość:	995 mm
Wyposażenie:	Łyżka AVANT, szerokość: 1000 mm, rok produkcji: 2019 Mini koparka łańcuchowa DIGGA MLT-000017, nr seryjny: 1808300058 Napęd wiertniczy DIGGA PD4-4, nr seryjny: 1901290019 Mocowanie wiertła ŁEB 57/57 KWADRAT do wiertła A4

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszynę uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Brak reakcji na próby sterowania. Maszyna reaguje na zwiększenie prędkości obrotowej silnika. Brak możliwości wykonania próby ruchowej oraz próby działania osprzętu ze względu na demontaż oraz uszkodzenia.

Zgodnie z informacją przekazaną przez zleceniodawcę – problem z układem hydraulicznym. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych kompletności i sprawności.

Konieczny przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- rama dachu – zdemontowana,
- obudowy boczne – zdemontowane, pęknięcia,
- instalacja elektryczna – luźne, niezabezpieczone przewody,
- fotel – rozerwany,
- joystick – wyrwany przełącznik,
- łyżka – skorodowana,
- koparka łańcuchowa – skorodowana,

Stan wizualny ocenia się na zły.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









