

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	33/03/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	06056/EO/21
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Linia bezkońcowa do łączenia sklejki typu ŁSND FAMAD
Nr fabryczny:	Według opisu
Data sporządzenia raportu:	15-07-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 08.07.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.


Przedmiotem raportu jest linia bezkońcowa do łączenia sklejki typu ŁSND FAMAD.

Linia bezkońcowa do łączenia sklejki typu ŁSND to zautomatyzowany system przemysłowy służący do łączenia płyt sklejki na długość w sposób ciągły, bez przerw w procesie. Wersja zintegrowana z podawaniem pakietów do piły panelowej umożliwia bezpośrednie przekazywanie gotowych elementów do dalszej obróbki.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Linia bezkońcowa do łączenia sklejki typu ŁSND
Producent:	FAMAD
Typ/model:	-
Numer fabryczny:	Przedmiot ma charakter modułowy i nie posiada jednego numeru seryjnego
Rok produkcji:	2021
Czas pracy:	Brak danych
Wymiary gabarytowe:	18x4,7m
Zasilanie:	400V
Wyposażenie:	Podnośnik hydrauliczny z przenośnikiem rolkowym do pozycjonowania sztapla DBNA-2.0t, nr seryjny: 914 Przenośnik łańcuchowy PŁ-2.2m, nr seryjny: 89 Podajnik PAPP 3000, nr seryjny: 01 Przenośnik rolkowy PR-2,5m, nr seryjny: 195 Przenośnik rolkowy PR-2,5m, nr seryjny: 196 Linia łączenia ŁSK 1500, nr seryjny: 01 Sztaplarka PAPS 3000, nr seryjny: 01 Podnośnik hydrauliczny z przenośnikiem rolkowym do pozycjonowania sztapla DBNA-2.0t, nr seryjny: 913 Skrzynka elektryczna ŁSND, nr seryjny: 01 Oświetlenie ostrzegawcze Kratownica bezpieczeństwa

Wymiary:



Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Linia ma charakter modułowy, poszczególne komponenty zostały rozdzielone i zmagazynowane wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W związku z powyższym podczas oględzin nie było możliwości uruchomienia przedmiotów i sprawdzenia poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad, uszkodzeń oraz braków w ukompletowaniu podczas próby montażu i ponownego włączenia do czynnej eksploatacji. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Na powierzchniach urządzeń widoczne są typowe ślady zużycia eksploatacyjnego, takie jak zarysowania, wytarcia oraz zabrudzenia poprodukcyjne. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń mogących mieć wpływ na sprawność techniczną. Widoczny jest staranny demontaż przed relokacją do magazynu. Instalacja hydrauliczna oraz elektryczna zostały rozpięte, nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych elementów systemu ani ich widocznych deformacji. Elementy te pozostają w stanie umożliwiającym potencjalny ponowny montaż i uruchomienie po weryfikacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczkach znamionowych poszczególnych modułów znajduje się znak CE, co stanowi deklarację producenta o zgodności urządzeń z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej.

Do oględzin okazano instrukcje obsługi oraz dokument zakupowy.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





