

## RAPORT TECHNICZNY

|  |   |
|--|---|
| <b>Zamawiający raport:</b>               | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa  |
| <b>Numer zlecenia:</b>                   | 106/02/10/2024/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>                 | 20/046484   |
| <b>Wykonawca raportu:</b>                | Artur Kawęcki                                     |
| <b>Przedmiot raportu:</b>                | Maszyna do banderolowania BANDALL BA 24/15-42 MOD |
| <b>Nr fabryczny:</b>                     | 26820178  |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b>        | 17-10-2024  |
| <b>Wartość rynkowa:</b>                  | -   |
| <b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b> | -   |



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 04.10.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest maszyna BANDALL BA 24/15-42 MOD do banderolowania, etykietowania, zgrzewania za pomocą opaski z papieru lub folii. Możliwość wykonywania nadruku na banderoli. Maszyna do banderolowania znajduje zastosowanie w branżach takich jak produkcji żywności, kosmetyków, artykułów spożywczych.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Nazwa:</b>                   | Maszyna do banderolowania   |
| <b>Producent:</b>               | BANDALL   |
| <b>Model:</b>                   | BA 24/15-42 MOD   |
| <b>Numer fabryczny:</b>         | 26820178  |
| <b>Rok produkcji:</b>           | 2020  |
| <b>Maks. szerokość taśmy:</b>   | 42 mm   |
| <b>Maks. długość produktu:</b>  | 240 mm  |
| <b>Maks. wysokość produktu:</b> | 150 mm  |
| <b>Zasilanie:</b>               | 230 V   |
| <b>Wyposażenie:</b>             | Drukarka PEM, nr seryjny: 135247, rok produkcji 2019<br>System zgrzewu bocznego |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszynę podłączono do zasilania elektrycznego – wymagane do pracy również zasilanie pneumatyczne. Po uruchomieniu na wyświetlaczy widoczne alarmy, drukarka uruchomiła się. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecana weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi.

Zgodnie z uzyskaną informacją od dystrybutora, maszyna wykonana na indywidualne zamówienie. Maszyna posiada specjalnie dostosowany system zgrzewu bocznego, co wiąże się z licznymi zmianami konstrukcyjnymi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





