

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	87/24/09/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/005631
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Przyczepa leśna do zrywki drewna HYDMAX H160S z żurawiem H7600
Nr fabryczny:	202328
Data sporządzenia raportu:	03-10-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 26-09-2024r. przeprowadzono oględziny na terenie placu magazynowego zleceniodawcy w Słomczynie. Przedmiotem raportu przyczepa leśna HYDMAX H160S z żurawiem H7600. Jest to urządzenie przeznaczone do profesjonalnej zrywki i transportu drewna w wymagających warunkach terenowych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Przyczepa leśna do zrywki drewna
Producent:	HYDMAX
Model:	H160S
Rok produkcji:	2023
Nr seryjny:	202328
Czas pracy:	Brak danych
Masa własna:	4900kg
Ładowność:	16000kg
Zasięg żurawia:	7,6m
Udźwig na pełnym wysięgu:	900 kg
Udźwig nominalny:	2300kg
Osie:	90 x 90 (mm)
Sterowanie:	rozdzielacz hydrauliczny hydrokontrol 8-sekcyjny, sterowanie 2 x joystick
Chwytek do drewna:	H-25
Kąt obrotu żurawia:	360 stopni
Podpory:	odkładane hydraulicznie na bok
Wymiary:	2420x4700mm
Wyposażenie:	5 par kłonic Dyszel skrętny Ucho dyszla fi 50, obrotowe Oświetlenie robocze Hamulce pneumatyczne bębnowe na jednej osi Żuraw, nr seryjny: 202323
Ogumienie:	4x Alliance 550/45-22,5

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Przyczepa bez napędu własnego, w związku z czym próby ruchowej nie wykonano oraz nie zweryfikowano stanu technicznego systemów roboczych. Brak szczegółowych danych na temat przebiegu eksploatacji oraz przeprowadzonych napraw. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i usterek podczas pracy. Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stan wizualny przyczepy ocenia się jako przeciętny. Stwierdzono oznaki standardowego zużycia, w tym zarysowania, odkształcenia i ślady korozji, typowe dla warunków użytkowania urządzenia. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie w stanie przeciętnym z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, zużycie około 30%. W trakcie oględzin nie odnaleziono naklejki UDT, nie okazano również dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji przez Urzędu Dozoru Technicznego. Z uwagi na powyższe, rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowego przeglądu technicznego oraz serwisu przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczkach znamionowych widnieje oznaczenie CE, które stanowi deklarację zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na rynku europejskim.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



































