

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	36/21/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	17/031271
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Cyfrowy arkuszowy system drukujący Xerox X1000
<b>Nr fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	03-03-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 25-02-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest cyfrowy arkuszowy system drukujący Xerox X1000

### Dane identyfikacyjne:

<b>Nazwa:</b>	Cyfrowy arkuszowy system drukujący
<b>Producent:</b>	Xerox
<b>Typ/model:</b>	X1000
<b>Numer fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Rok produkcji:</b>	2017

### Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

<b>Moc:</b>	5500 W
<b>Prędkość:</b>	100 stron na minutę
<b>Ilość kolorów:</b>	5 z przezroczystym suchym atramentem
<b>Typy nośników:</b>	Papiery powlekane i niepowlekane, papiery jasne, DocuCard, etykiety, wizytówki, broszury błyszczące, dekalkomanie okienne, nośniki trwałe i syntetyczne, kartki pocztowe, nośniki niestandardowe i poliestrowe. Arkusz o szerokości od 210 do 250mm. Obsługiwane zadania z mieszanymi materiałami
<b>Wymiary:</b>	300 x 187 x 111 cm
<b>Masa:</b>	1450 kg
<b>Wyposażenie:</b>	Monitor DELL P2217, numer seryjny CN-0X80N9- Komputer PC Dell D07S, numer seryjny D8SKWL2 Spektrofotometr EFI ES2000, numer seryjny 7 065 592 Monitor Asus VW22A, numer seryjny H2LMQS045403

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz, urządzenia nie podłączono do zasilania. Urządzenie rozmontowane z uszkodzeniem jednej obudowy w postaci wgniecenia i pęknięć wewnętrznych elementów. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy i montażu urządzenia. Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne takie jak zabrudzenia tuszem.

Nie wykryto numeru seryjnego na wycenianym urządzeniu. Pracownik magazynu wskaże przedmiot wyceny.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Rok produkcji przyjęty na podstawie tabliczki znamionowej

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

**Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

**CE:**

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

### Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.











































































































































































































