

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	34/30/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/043774
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Forwarder John Deere 1510E
Nr fabryczny:	1WJ1510EAGE003333
Data sporządzenia raportu:	08-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 07.01.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu magazynowego zleceniodawcy

Przedmiotem raportu jest maszyna leśna - forwarder. Maszyny tego typu wykorzystywane są do prac leśnych przy zrywce, do zbioru pni drzew i ich transportu na niewielkie odległości, głównie z miejsc zrywki do miejsc o dobrej dostępności dla pojazdów ciężarowych. Kabina operatora jest obracana i nachylana we wszystkich kierunkach z automatycznym poziomowaniem. Jest zgodna z wymaganiami ROPS, FOPS i OPS. Obsługa poprzez dwa joysticki i komputer z systemem fabrycznym TimberMatic.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Forwarder
Producent:	John Deere
Typ/model:	1510E
Numer fabryczny:	1WJ1510EAGE003333
Rok produkcji:	2016

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	16232h
Silnik:	John Deere 6068 PowerTech Plus
Rodzaj napędu:	Hydrostatyczno-mechaniczny
Ładowność:	15t
Siła uciągu:	185 kN
Wydajność pompy hydraulicznej:	140 l/min.
Wysięg żurawia:	3-10 m
Udźwig żurawia przy maks. wysięgu:	810 kg
Maksymalny udźwig żurawia:	2845 kg
Moment podnoszenia żurawia:	125 kNm
Kąt obrotu żurawia:	380 stopni
Masa własna:	19100kg
Wymiary transportowe:	9570x2950x3800 mm
Wyposażenie:	Żuraw CF710 (rok produkcji 2015, nr seryjny WJ0CF7X003991) Chwytnak (brak numerów identyfikacyjnych) Kabina poziomowana, klimatyzowana i ogrzewana

Ogrzewanie postojowe
Fotel komfortowy pneumatyczny z
elektryczną regulacją
Radioodtwarzacz
Żaluzje przeciwsłoneczne
Kłonicie 4 pary
Hydraulicznie przesuwana krata

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin wykonano próbę ruchową w warunkach parkingowych – jazda do przodu i do tyłu, ruchy góra-dół ramienia żurawia. Zadane ruchy maszyna wykonała poprawnie. Sprawdzano również działania mechanizmów obrotu i poziomowania kabiny. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych. Sprawdzone miejsca przyłączy hydraulicznych – nie stwierdzono wycieków. Poziom oleju hydraulicznego w normie.

Maszyna nosi liczne ślady użytkowania – zadrapania, drobne wgniecenia, ślady korozji powierzchniowej w zadrapanych miejscach. Istotnych uszkodzeń nie stwierdzono. Wnętrze lekko zabrudzone.

Stwierdzone uszkodzenia:

- szyba prawa zbita
- pokrywa silnika z licznymi deformacjami

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie : 8 x 710/45 x R26,5- w stanie przeciętnym – zniszczone w skutek prac leśnych.

Nie okazano dokumentacji serwisowej, brak informacji odnośnie UDT. Ponadto nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej chwytaka oraz zrawia.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Numer VIN na elemencie stałym zgodny z tabliczką identyfikacyjną.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta,—co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce



znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











































































