



KOPARKA GĄSIENICOWA HYUNDAI ROBEX 235LCR-9

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	75/21/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/012457
Nr fabryczny:	HHKHZ604PC0000187
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa HYUNDAI ROBEX 235LCR-9. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	HYUNDAI
Typ/model:	ROBEX 235LCR-9
Numer fabryczny:	HHKHZ604PC0000187
Czas pracy:	8452 h
Rok produkcji:	2012

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	25300 kg
Moc silnika:	107 kW (wg tabliczki znamionowej maszyny) 116 kW (na podstawie tabliczki na silniku)
Silnik:	Cummins QSB6.7 , rok produkcji: 2011
Szerokość gąsienic:	600 mm
Głębokość kopania:	6700 mm
Długość transportowa:	8910 mm
Szerokość transportowa:	2990 mm
Wypożenie:	Pług 3000 mm Łyżka do kopania 1200 mm Kamera cofania Hydraulika doprowadzona do ramienia Szybkoszłące Radio Klimatyzacja

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Obrotnica z dużymi luzami, na sworzniah mechanizmu otwierania/zamykania stwierdzono nadmierny luz. Zalecana weryfikacja w warunkach serwisowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy pozostałego osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono wycieki oleju w komorze silnika oraz z układu hydraulicznego. Zalecana weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – uszkodzona tabliczka znamionowa,
- koła napędowe gąsienicy – zaawansowane zużycie, wyszczerbienia zębów,
- stopień P – wyrwany z mocowań,
- drzwi boczne P – zdeformowane, ogniska korozji,
- drzwi tylne L – wgniecione, ogniska korozji, niefabryczny otwór,
- pług – pęknięty lemiesz,
- fotel operatora – zabrudzony, przepalone poszycie,
- podsufitka – zabrudzona,
- przeciwwaga – wgniecenia, ogniska korozji,
- wyświetlacz – nie uruchomił się w trakcie oględzin,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA















