

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	135/26/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/011142
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	System drukujący XEROX VERSANT 180
Nr fabryczny:	3131996623
Data sporządzenia:	05-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest system drukujący XEROX VERSANT 180 przeznaczony do wydruków materiałów marketingowych i reklamowych, broszur, katalogów projektowych, akcesoriów biznesowych, kopert, zaproszeń ślubnych, książek w miękkiej oprawie, podręczników, opakowań i etykiet. Znajduje zastosowanie w agencjach reklamowych, drukarniach cyfrowych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	System drukujący
Producent:	XEROX
Model:	VERSANT 180
Numer fabryczny:	3131996623
Rok produkcji:	2020 (na podstawie danych z poszczególnych modułów)
Tonery:	CMYK
Prędkość druku:	80 stron na minutę (A4)
Rozdzielczość technologiczna:	2400x2400 dpi
Obsługiwane gramatury nośników:	52 – 350 g/m ²
Format papieru:	Minimalny: 142x182 mm Maksymalny: 330x488 mm
Wydajność eksploatacyjna:	80 000 stron/miesiąc
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Wyposażenie:	Kontroler Fiery E300-05 Główny moduł drukujący J-B240 Moduł IDM Podajnik papieru A-CF01/A-GW03 Finiszier

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wyposażona we wtyczkę zasilającą siłową – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz

braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Brak możliwości odczytania poziomu tonerów oraz przebiegu maszyny. Maszyna zdemontowana na podzespoły.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- osłona metalowa przewodu zasilającego – wyrwana z mocowania,
- moduł IDM – pęknięta obudowa, brak fragmentu,

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







