

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	23/30/01/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/026568
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ploter drukujący MIMAKI TS55-1800
Nr fabryczny:	BK8BB134
Data sporządzenia raportu:	05-02-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 04.02.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ploter drukujący MIMAKI TS55-1800 do transferowego druku sublimacyjnego typu inkjet na odzieży/tekstyliach. Znajduje zastosowanie w produkcji tekstyliów takich jak odzież sportowa, odzież modowa, dekoracje wnętrz, zasłony, pościel, flagi i banery. Wykorzystywana w branży reklamowej, drukarniach, dekoracji wnętrz.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Ploter drukujący
Producent:	MIMAKI
Model:	TS55-1800
Numer fabryczny:	10 BK8BB134
Rok produkcji:	2018
Rozdzielczość druku:	480 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Maksymalna szerokość druku:	1940 mm
Waga rolki:	45 kg
Waga z wyposażeniem:	352 kg
Wymiary maszyny:	3240x713x1857 mm
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Wyposażenie:	Moduł podający tusze z 10 kg zbiornikiem Moduł od rolek mini-jumbo Przedłużenie grzałki Pendrive (nie weryfikowano zawartości)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania – uruchomiło się, dokonano odczytu przebiegu oraz ilości materiałów eksploatacyjnych.. Brak możliwości weryfikacji głowic drukujących. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Dane odczytane z wyświetlacza:

- pozostała ilość atramentu B: 58%
- pozostała ilość atramentu M: 69%
- pozostała ilość atramentu Y: 76%

- pozostała ilość atramentu K: 42%
- przebieg: 262324 m
- zadrukowany obszar: 394305 m²
- czas pracy: 19892 h,

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Dodatkowo stwierdzono:

- zdemontowany moduł od rolek mini-jumbo,

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







