

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	28/30/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	02894/PI/22
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Harwester Sampo Rosenlew HR46x
Nr fabryczny:	0799
Data sporządzenia raportu:	14-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 09-01-2025r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest harwester Sampo Rosenlew HR46x

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Harwester
Producent:	Sampo Rosenlew
Typ/model:	HR46x
Numer fabryczny:	0799
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	273 h
Masa eksploatacyjna:	8000- 9500 KG
Moc silnika:	140 kW
Żuraw:	Kesla 671H, rok produkcji 2022, numer seryjny 9202212154
Zasięg:	7,13 m
Udźwig przy maksymalnym zasięgu:	615 kg
Wyposażenie:	- Chwytnik Kesla 18 RH II, nie odnaleziono tabliczki znamionowej - Zaczep holowniczy tylny - Kamera cofania - Ogrzewanie postojowe - Napęd 4x4 włączany elektrycznie - Ogumienie Nokian 650/60 R26.5 Forest King

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową bez obciążenia, bez uwag. Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych żurawia bez obciążenia, brak uwag. Nie wykryto wycieków płynów eksploatacyjnych. Ze względu na brak przeszkolonego operatora nie wykonano próby ruchowej głowicy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby ruchowej

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz zarysowania powłoki lakierowej osprzętu roboczego oraz nadwozia. Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Brak dokumentacji technicznej, według naklejki UDT ważne do 01.2025. Nie wykryto numeru ewidencyjnego na urządzeniu, brak możliwości weryfikacji.

Nie okazano historii serwisowania

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



2





































