

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	71/08/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	19/027515
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	System odpylający EURO-KOMPLEX EK-24
Nr fabryczny:	1/07/2019 , 2/07/2019
Data sporządzenia raportu:	14-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 11.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest system odpylający EURO-KOMPLEX EK-24 przeznaczony do odciągu i filtracji trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna, materiałów drewnopodobnych oraz innych materiałów produkcyjnych. Przystosowany do pracy z różnymi typami wentylatorów, odbiera zarówno frakcję suchą jak i mokrą.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	System odpylający
Producent:	EURO-KOMPLEX
Model:	EK-24
Numer fabryczny:	1/07/2019 , 2/07/2019
Rok produkcji:	2019
Liczba modułów:	2 szt.
Zasilanie:	400 V
Powierzchnia filtracyjna:	2 x 30,5 m ²
Liczba filtrów:	2 x 24/200/2000
Elektrowibrator:	2 x 0,33 kW
Wydajność:	2 x 9000m ³
Moc wentylatora:	15 kW
Wypożyczenie:	Szafa sterująca Wentylator TYWENT WTK-15 LO, nr seryjny: 07014, rok produkcji: 2019 Tłumik akustyczny Rury ze stali ocynkowanej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – wymaga ponownego montażu oraz zasilania 400 V - ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny.

Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w komplecie w trakcie eksploatacji.

Zdjęcia tabliczek znamionowych okazane przez zleceniodawcę, brak możliwości odczytania (tabliczki znajdują się na boku od strony posadzki). Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE (deklaracja producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE). Dane identyfikacyjne i techniczne wpisane odręcznie.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, odpryski powłoki lakierowej, zabrudzenie trocinami.

Dodatkowo stwierdzono:

- odciąg – brak worka na wióry,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



