

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	42/11/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/046251
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6120R
Nr fabryczny:	1L06120RTMK129251
Data sporządzenia:	20-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6120R.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	JOHN DEERE
Typ/model:	6120R
Numer fabryczny:	1L06120RTMK129251
Nr rejestracyjny:	PY8204Y
Data pierwszej rejestracji:	10.03.2022
Data pierwszej rejestracji w kraju:	03.06.2024
Przebieg:	Brak danych (ostatni przebieg odnotowany z dnia 28.05.2024 – 1 105 mth)
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	5900 kg
Moc silnika:	88 kW
Pojemność silnika:	4525 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	AutoQuad
Ogumienie przód:	MICHELIN MULTIBIB 540/65R24
Ogumienie tył:	MICHELIN MULTIBIB 600/65R38
Wyposażenie:	Klimatyzacja
	Radio
	Łącznik centralny tył
	Amortyzacja osi tylnej
	TUZ przedni SAUTER JD
	WOM przedni SAUTER HZB
	Wyjścia hydrauliczne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano próbę ruchową po placu w ograniczonym zakresie, wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym bez obciążenia oraz podnośnikiem przednim – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak możliwości odczytania przebiegu oraz weryfikacji komunikatów komputera pokładowego – komputer przełączony w tryb recovery. Zgodnie z informacją uzyskaną z ASO JOHN DEERE konieczne ponowne wgranie oprogramowania przez serwis.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- zaczep tylny górny – brak,
- zaczep tylny dolny – brak,
- opona tylna L – wybrzuszenia na boku opony,
- opona tylna P - wybrzuszenia na boku opony,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Nie odczytano numeru VIN na elemencie stałym – prawdopodobna lokalizacja, pod mocowaniem TUZ przedniego.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Dowód rejestracyjny

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













