

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	78/04/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/001559
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy HANGCHA CPQD25N-RW22
Nr fabryczny:	F4BJ35265
Data sporządzenia:	10-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy HANGCHA CPQD25N-RW22 wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach, gospodarstwach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	HANGCHA
Typ/model:	CPQD25N-RW22
Numer fabryczny:	F4BJ35265
Przebieg:	1648 mth
Rok produkcji:	2020

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig nominalny:	2500 kg
Masa własna:	3765 kg
Wysokość podnoszenia:	4600 mm
Maszt:	Triplex
Długość wideł:	1150 mm
Napęd:	LPG/BENZYNA
Moc silnika:	37,4 kW

Wyposażenie:

Półkabina

Chwytek rurowy do bloków pianki Malik MFMS20D-080A, rok produkcji: 2021, udźwig: 800 kg, nr seryjny: HZ202011099

Wyjścia hydrauliczne 2 szt.

Czwarta sekcja rozdzielacza

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono, praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, odprysków powłoki lakierowej, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowy tylne oraz boczne – zarysowania, odpryski, ogniska korozji,
- kabina – zarysowania, odpryski, ogniska korozji,
- stacyjka – uszkodzona, wózek uruchomiony przy pomocy prowizorycznego obejścia,
- chwytak – wycieki oleju hydraulicznego,
- opona tylna L – niskie ciśnienie w ogumieniu,
- na kratce dachowej prowizorycznie przytwierdzona osłona,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Do wózka nie okazano kluczyków do stacyjki.

Do oględzin nie okazano dziennika konserwacji, dokumentacji UDT, instrukcji obsługi.

Na podstawie naklejki na maszynie – ważność badań do 08/2025. Brak informacji odnośnie ważnych badań UDT.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









