

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	19/02/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/032703
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Kombajn zrębowy (harwester) PONSSE ERGO
Nr fabryczny:	051332
Data sporządzenia:	10-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest kombajn zrębowy (harwester). Jest to wieloczynnościowa maszyna leśna, przeznaczona do zrębu pni drzew przy pomocy głowicy ścinkowej zamontowanej na żurawiu. Głowica umożliwia takie prace jak ścinanie, przerzynamie i okrzyszwanie.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Kombajn zrębowy (harwester)
Producent:	PONSSE
Numer seryjny:	051332
Typ/model:	ERGO
Rok produkcji:	2008 (potwierdzony u dystrybutora)
Wskazanie licznika czasu pracy:	21 602 h

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	24 450 kg
System operacyjny:	Ponsse OPTI
Moc silnika:	205 kW
Osie:	3
Żuraw:	PONSSE C4, nr seryjny: 310173, rok produkcji: 2008
Wysięg hydrauliczny żurawia:	9 800 mm
Głowica tnąca:	Ponsse H7 – brak tabliczki znamionowej
Ogumienie przód:	NOKIAN FOREST KING 710/45-26.5
Ogumienie tył:	NOKIAN FOREST KING 710/45-26.5
Wypożenie:	Zestaw oświetlenia roboczego LED Elektroniczny średnicomierz Ponsse Caliper + Ogrzewanie postojowe Klimatyzacja Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik uruchomiono - praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Po uruchomieniu wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie do przodu oraz do tyłu, mechanizm skreutu reaguje prawidłowo. Wykonano symulacje ruchów roboczych, w tym: podnoszenie/opuszczenie, opuszczenie/podnoszenie żurawia, wysuw ramienia teleskopowego, obrót głowicy. Nie weryfikowano pracy głowicy. Ze względu na brak przeszkolonego operatora brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono liczne wycieki oleju hydraulicznego oraz wyciek widoczny z osłony dolnej pod silnikiem. Konieczna weryfikacja przez wyspecjalizowany serwis.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- pokrywa schowka L – zdeformowana,
- pokrywa schowka P – zdeformowana,
- osłona pokrywy silnika – rozerwana w okolicy zawiasów,
- głowica – brak łańcucha, ślady napraw spawalniczych,
- uchwyt wejścia do kabiny – wyrwany z mocowań,
- dźwignia otwierania pokrywy silnika – pęknięta,
- ogumienie – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika, starty bok opony,

Stan techniczny ocenia się jako dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, książki rewizyjnej w ważnych badaniach UDT, historii serwisowania, eksploatacji. Na podstawie naklejki ważność badań do 01/2026 – brak ważnych badań UDT.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















