

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/37821/25/05/26
Nr zlecenia/szkody: 24/011022
Data zlecenia: 26-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133445
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	C Klasa Coupe [C 205] 18-23
Typ/wersja	C 63 S AMG 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia	CPE
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/4
Masa własna [kg]	1830
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2205
Rozstaw osi 1/2	2840
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	510/375
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	PP4763T
VIN	WDD2053871F826822
Data 1. rejestracji	27-05-2019
Data nast. bad. techn.	18-09-2025
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	59 816 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	255/35 19 96Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	255/35 19 96Y	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/30 20 101Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/30 20 101Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptacyjne, migające światła hamowania | 30. Pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym |
| 2. Aktywny asystent układu hamulcowego | 31. Podajnik pasa bezpieczeństwa |
| 3. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 32. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy |
| 4. Antena GPS | 33. Przygotowanie do Live Traffic Information |
| 5. Antena do telefonu komórkowego | 34. Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link |
| 6. Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania | 35. Przygotowanie do montażu nawigacji |
| 7. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | 36. Przygotowanie pod usługi Concierge |
| 8. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego AMG - elektroniczna | 37. Radio Audio 20 GPS z 7 calowym wyświetlaczem |
| 9. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył | 38. Rozszerzone usługi nawigacji |
| 10. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 39. Spojler AMG na klapie bagażnika |
| 11. Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza) | 40. Stylizacja AMG |
| 12. Dywaniki welurowe AMG | 41. System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop |
| 13. Felgi aluminiowe AMG 19/20, 5 podwójnych ramion z ogumieniem | 42. System antywłamaniowy |
| 14. Fotele przednie podgrzewane | 43. System nawigacji z kartą SD |
| 15. Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | 44. System ochrony pieszych |
| 16. Gaśnica z uchwytem | 45. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica |
| 17. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 46. Tempomat |
| 18. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Mikrofaza DINAMICA | 47. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 19. Kierownica z przyciskami AMG | 48. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 20. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 49. Układ wydechowy AMG Performance o zmiennych parametrach |
| 21. Lakier uni | 50. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu |
| 22. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane | 51. Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi tapicerką ARTICO |
| 23. Lusterka boczne składane elektrycznie | 52. Wykończenie wnętrza - aluminium wytłaczane |
| 24. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane | 53. Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali |
| 25. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 54. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 26. Oświetlenie Ambient w lusterkach bocznych | 55. Zawieszenie sportowe AMG Ride-Control z regulowanym systemem amortyzacji |
| 27. Pakiet AMG Track | 56. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów |
| 28. Pakiet schowków | 57. Zegarek analogowy |
| 29. Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny | - |
| 2. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 3. Fotele przednie - wentylowane | - |
| 4. Fotele przednie sportowe AMG Performance | - |
| 5. HUD - wyświetlacz head-up | - |
| 6. Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system światła drogowych | - |
| 7. Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 | - |
| Kamera ułatwiająca parkowanie 360 | |

Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie	
8. Pakiet integracji smartfona	-
Apple CarPlay	
Android Auto	
9. Podsufitka materiałowa - czarna	-
10. System COMAND Online (system nawigacji)	-
11. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka	-
12. System PRE-SAFE	-
13. System bezprzewodowego ładowania telefonu	-
14. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	-
15. System nagłośnienia Burmester Surround	-
16. Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pokrywa bagażnika nie zamyka się do końca elektrycznie. Przegląd B6 wymagany od 55 dni. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 52.
Fotel prz. lew. - Inne 1