

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	80/09/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/016222
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Koparka kołowa KOMATSU PW160-11
Nr fabryczny:	KMTPW034EJHH65056
Data sporządzenia raportu:	10-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 10.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest koparka kołowa KOMATSU PW160-11. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	KOMATSU
Typ/model:	PW160-11
Numer fabryczny:	KMTPW034EJHH65056
Przebieg:	4849 mth
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	19 500 kg
Moc silnika:	110 kW
Silnik:	Komatsu SAA4D107E-3, rok produkcji 2018
Maksymalny zasięg:	8640 mm
Głębokość kopania:	4925 mm
Maks prędkość jazdy	35 km/h
Ogumienie:	315/70R22.5 (ogumienie różnych producentów)

Wyposażenie:	Klimatyzacja
	Radio
	Kamera tylna oraz kamery boczne
	Szybkozłącze OilQuick 0Q65, nr seryjny: 0Q21474, rok produkcji 2018
	Łyżka skarpowa Lehnhoff HG25SH, szerokość łyżki 2200mm, nr seryjny: KA173196, rok produkcji: 2012
	Lemiesz
	Łyżka kopiąca KUHN 0Q 0Q 65 800 mm, nr seryjny: 564936/2, rok produkcji: 2016

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Ze względu na sposób ustawienia wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót łyżki, obrót maszyny, jazdę do przodu oraz do tyłu). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- obudowy – zarysowania, ogniska korozji,
- obudowa tylna P – wgnieciona,
- ogumienie – zużyte, równych producentów o różnej rzeźbie bieżnika,
- system sterowania – zdemonstrowane elementy wyposażenia,

Komunikaty:

- L04 CA1117 Nieprawidłowości w układzie silnika,
- L03 DWN5KA Nieprawidłowość w ukł. Ster. Wentylatora
- L01 CA428 Nieprawidłowości w układzie sterowania

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej. Stwierdzono naklejkę z ostatniego przeglądu wykonanego dnia 20.09.2024 przy przebiegu 4098 mth.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













