

Nr zlecenia: 52/06/08/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/08/06

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
ul. Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                      | Dane: [D] VIII-2025 |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t           | VIN:                | VF1VB000967014333 |
| Marka:                                       | RENAULT                              | Nr rejestracyjny:   | NE8484H           |
| Model pojazdu:                               | Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t     | Nr Info-Ekspert:    | 031-10907         |
| Wersja:                                      | L3H1 Pack Clim S&S+E                 | Rok produkcji:      | 2021              |
| Wskazanie drogomierza                        | 614120 km                            |                     |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2021/06/23                           |                     |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/06/26                           |                     |                   |
| Rodzaj zabudowy                              | skrzyniowa kurtynowa z dachem stałym |                     |                   |
| Rodzaj kabiny                                | krótka                               |                     |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 3500 kg / 760 kg                     |                     |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna         |                     |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4332 mm                              |                     |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym               |                     |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2299 ccm / 120kW (163KM)             |                     |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza         |                     |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                          |                     |                   |
| Norma spalin                                 | E6                                   |                     |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Szary 2-warstwowy typu uni           |                     |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                                                 | 15   | Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek      |
| 2    | Fartuchy p/błotne przednie                                                                                | 16   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                   |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                                            | 17   | System wspomagania awaryjnego hamowania EBA                     |
| 4    | Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik | 18   | System wspomagania ruszania pod górę                            |
| 5    | Klimatyzacja                                                                                              | 19   | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym |
| 6    | Kolumna kierownicy regulowana                                                                             | 20   | Ścianka działowa wysoka z oknem stałym                          |
| 7    | Koło zapasowe                                                                                             | 21   | Światła do jazdy dziennej LED                                   |
| 8    | Kołpaki kół Mini                                                                                          | 22   | Tapicerka "Kompo"                                               |
| 9    | Komputer pokładowy                                                                                        | 23   | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                       |
| 10   | Lusterko Wide View                                                                                        | 24   | Wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 11   | Oslona chłodnicy z chromowanymi elementami                                                                | 25   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                |
| 12   | Podłokietnik fotela kierowcy                                                                              | 26   | Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi                     |
| 13   | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                              | 27   | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 14   | Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life                                                                  | 28   | Zbiornik paliwa 80l                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB  
Radioodtwarzacz CD  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Radioodtwarzacz MP3

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Zawieszenie pneumatyczne

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 225/65 R16C ROADIAN CT8              | 2,1          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 225/65 R16C ROADIAN CT8              | 2,4          |
| Tylne lewe:     | *IMPERIAL 225/65 R16C ALL SEASON VAN DRIVER | 2,2          |
| Tylne prawe:    | *IMPERIAL 225/65 R16C ALL SEASON VAN DRIVER | 6,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ               | ( + ) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY | ( + ) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY         | ( + ) |
| WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ                     | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                        | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                           | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd            | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                         | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                           | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                          | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Pojazd wyposażony w kabinę sypialną tylną pojedynczą oraz zabudowę skrzyniową z opończą, winę załadowczą marki DHollandia, model DHL.M.08, udźwieg 750kg.

Nie okazano dokumentacji UDT, nie wykryto numeru ewidencyjnego na urządzeniu

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis                         | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni | L     |                                               | Nadkole plastikowe rozerwane |         |
| 2    | Błotnik przedni | P     |                                               | Nadkole plastikowe rozerwane |         |
| 3    | Drzwi boczne    | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |                              |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 80-120               |      |
| 2    | Błotnik przedni  | L     | 80-120               |      |
| 3    | Drzwi            | L     | 80-120               |      |
| 4    | Błotnik przedni  | P     | 80-120               |      |
| 5    | Drzwi            | P     | 80-120               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                             | Opis                               | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zdeformowany, odbarwiony, zarysowany, pęknięty | Niepoprawnie zamontowany           |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     |                                                | Klosz kierunkowskazu nieuszczelny  |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     |                                                | Klosz kierunkowskazu nieuszczelny  |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Zdeformowany                                   | Tablica rejestracyjna zdeformowana |         |
| 5    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej,                  |                                    |         |

| zarysowania |                |   |                             |  |  |
|-------------|----------------|---|-----------------------------|--|--|
| 6           | Spoiler boczny | P | Odpryski powłoki lakierowej |  |  |
| 7           | Nadkole tylne  | L | Rozerwane                   |  |  |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Rozerwany          |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Brak               |      |         |

Radioodtwarzacz niesprawny, nieoryginalny, zamontowany niepoprawnie.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Poziom oleju w silniku powyżej wartości maksymalnej

Wykryto ślady wycieków płynów eksploatacyjnych

Widoczne ślady nieprofesjonalnych napraw orurowania silnika

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia      | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|-------------------------|------|---------|
| 1    | Opończa boczna | P     | Przecięta, ślady napraw |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                        |                                                                                |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Praca nierównomierna, silnik uruchamia się po ponadnormatywnie długim rozruchu |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Pojazd komunikuje następujące błędy:

- Skontroluj układ wydechowy
  - Skontroluj układ wtrysku paliwa
  - Wykonaj serwis
  - Check engine
  - Skontroluj klocki hamulcowe
  - Po przekroczeniu dwóch tysięcy obrotów na minutę niskie ciśnienie oleju, ryzyko awarii silnika, STOP
- Ze względu na uszkodzenia wykonano próbę ruchową z prędkością do 5 km/h na zimnym silniku na biegu pierwszym oraz wstecznym.

Zawieszenie pneumatyczne niesprawne

Brak klucza do windy załadowniczej. Próbę ruchową wykonano przy użyciu kluczy uniwersalnych, które nie są sprzedawane razem z pojazdem.

Praca windy załadowniczej bez obciążenia, bez uwag. Pilot zdalnego sterowania z rozerwanym przewodem.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*