

Nr zlecenia: 13/12/08/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/08/12

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z F A 2 5 0 0 0 0 2 C 6 1 2 8 9
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	DW3SH04
Model pojazdu:	Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	045-04611
Wersja:	L4H2	Rok produkcji:	2017

Wskazanie drogomierza	303053 km
Data pierwszej rejestracji	2017/05/04
Data ważności badania technicznego	2026/03/08
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg* / 1440 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 130kW (177KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Błow by podgrzewany	12	Przygotowanie do montażu radia
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	13	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	14	System kontroli ładunku LAC

5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	System kontroli trakcji ESC
6	Fotel pasażera podwójny	16	System wspomagania nagłego hamowania HBA
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	System wspomagania ruszania pod górę
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	System zapobiegający dachowaniu
9	Komputer pokładowy	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Kołpaki
- Pakiet SX auto
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Tempomat
 - Deska rozdzielcza "Techno"
 - Radioodtwarzacz Uconnect z ekranem dotykowym 5"
- Półka pod sufitem
- Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym
- Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SAILUN 215/75 R16C 116/114 COMMERCIO 4 SEASONS	5,0
Przednie prawe:	*SAILUN 215/75 R16C 116/114 COMMERCIO 4 SEASONS	5,0
Tylne lewe:	*GOODRIDE 215/75 R16C 113/111 SW 612	6,0
Tylne prawe:	*KORMORAN 215/75 R16C 113R VANPRO WINTER TL	3,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Słupek środkowy	P	Rozerwane oświetlenie		
4	Próg	L	Wyłożenie progu rozdarte, ogniska korozji		
5	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Cała karoseria oklejona folią barwy żółtej z dodatkowymi klejinami reklamowymi. Folia miejscami zerwana. Brak możliwości oceny stanu powłoki lakierowej pod folią.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-220 μm	
2	Błotnik przedni	L	160-220 μm	
3	Drzwi przednie	L	160-220 μm	
4	Poszycie boku	L	160-220 μm	
5	Błotnik tylny	L	160-220 μm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		160-220 μm	
7	Błotnik przedni	P	160-220 μm	
8	Drzwi przednie	P	160-220 μm	
9	Drzwi tylne	P	160-220 μm	
10	Błotnik tylny	P	160-220 μm	
11	Drzwi tyłu nadwozia		160-220 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszerzenie błotnika przedniego	P	Zarysowania		
2	Poszerzenie błotnika tylnego	P	Rozerwane,, brak fragmentów		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, pęknięty kierunkowskaz oraz szkło szerokokątne		

4	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta		
5	Zderzak tylny		Pęknięty		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozzerwany		
2	System multimedialny		Brak reakcji na próbę uruchomienia.		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Wykładzina ściany tylnej		Zabrudzona		

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica wody	Wgnieciona		

UKŁAD NAPĘDOWY

Zapadnięty pedał sprzęgła. Brak reakcji na wciśnięcie. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Starcie powierzchni z ubytkami materiału		

JAZDA KONTROLNA

- 1
- Głośność pracy silnika

BEZ UWAG

Silnik uruchomiono. Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej z uwagi na usterkę układu napędowego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1
- Kluczyki (ilość sztuk)

1 szt.
- 2
- Dowód rejestracyjny

Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
- 3
- Podnośnik samochodowy

TAK
- 4
- Instrukcja obsługi

TAK
- 5
- Trójkąt ostrzegawczy

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1
- Pochodzenie pojazdu

Salon Polska
- 2
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT WROCLAWIA
50-032 WROCLAW
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4
ORGAN WYDAJACY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO **Art. 74 ust. 2 pkt 1**

A DW 3SH04

D.1 **FIAT**
D.2 **250**
D.3 **D9MFC HYL1**
DUCATO

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCIOD CIEZAROWY

DOPUSZCZALNA MASYWNOŚĆ **1440** NAWIERSZY DOP. NACISK OŚŹ **25,62**

E ZFA25000002C51289

B 2017-05-04 | I 2022-04-28 | H 2022-05-28

SERIA PC/AAJ **0325744**

Fot. nr 63

C.1.1. **PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCLAWIU**
C.1.2. **47219176700720**
C.1.3. **50-428 WROCLAW**
KRAKOWSKA 119
C.2.1. **PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCLAWIU**
C.2.2. **47219176700720**
C.2.3. **50-428 WROCLAW**
KRAKOWSKA 119

C

F.1	3500	F.2	3500	F.3	6500
G	2060	O.1	3000	O.2	750
P.1	2287,00	P.2	130,00	P.3	D/---/---
S.1	3	S.2	---	L	2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu