



PRZYCZEPA ROLNICZA OBJĘTOŚCIOWA JOSKIN SILO-SPACE 20/40

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świątokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	66/20/08/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/033937
Nr fabryczny:	C03280515
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest przyczepa rolnicza objętościowa JOSKIN SILO-SPACE 20/40 przeznaczona do transportu siecarki i zielonek z systemem wyładunku łańcuchowo-listwowym. Znajduje zastosowanie w branży rolniczej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Przyczepa rolnicza objętościowa
Producent:	JOSKIN
Typ/model:	SILO-SPACE 20/40 (SILO-CARGO40)
Numer fabryczny:	C03280515
Numer seryjny zabudowy:	CE00553/40
Nr rejestracyjny:	PZ6G449
Data 1. Rejestracji:	22.06.2010
Rok produkcji:	2010

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	2878 kg
DMC:	20000 kg
Liczba osi:	2
Długość wewnętrzna skrzyni:	7950 mm
Szerokość wewnętrzna skrzyni:	2350-2400 mm
Wysokość wewnętrzna skrzyni:	2100 mm
Ogumienie:	BKT 650/55R26.5
Kubatura:	40 m ³
Prędkość maksymalna:	40 km/h
Wyposażenie:	Zawieszenie tandemowe Oś tylna skrętna Osie amortyzowane hydraulicznie Dyszel resorowany hydraulicznie Dyszel z zaczepem kulowym Stopa podporowa



	Drabinka Kłapa tylna otwierana hydraulicznie Nadstawka przednia otwierana hydraulicznie Układ hamulcowy pneumatyczny Światła obrysowe Drzwi boczne Ramiona hydrauliczne do nadstawek aluminiowych (brak nadstawek)
--	--

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania, przyczepa nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia, ogniska korozji. Przyczepa silnie zabrudzona. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Dodatkowo stwierdzono:

- wał WOM – brak,
- walce dozujące – brak,
- lampy tylne – brak,
- komputer sterujący – nie stwierdzono,
- drzwi boczne – rozerwane poszycie,
- siłowniki hydrauliczne – wycieki,
- ściana boczna L – rozerwane poszycie, otwory, wgniecenia,
- ściana boczna P – rozerwane poszycie, otwory, wgniecenia,
- podwozie – silnie zabrudzone, widoczne wycieki oleju,
- pokrywa tylna – wgniecenia, ślady napraw blacharskich,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako przeciętny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji, instrukcji obsługi.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA















