

Nr zlecenia: 80/29/06/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/07/13

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0YXXTTGYPJ63718
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WZ492GV
Model pojazdu:	FT Custom 320 2.0 TDCi MR`18 E6.2 3.2t	Nr Info-Ekspert:	011-12642
Wersja:	L2 Sport	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	119387 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/10/17		
Data ważności badania technicznego	2026/10/17		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3200 kg / 1079 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / automatyczna		
Rozstaw osi	3300 mm		
Oznaczenie silnika	New EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 125kW (170KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania	22	System kontroli trakcji ESC
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	23	System kontroli zapobiegający wywróceniu pojazdu RSC
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	24	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	25	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA

5	Fotel pasażera podwójny, podgrzewany, z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik	26	System wspomagania nagłego hamowania EBA
6	Immobilizer	27	Szyba przednia ogrzewana
7	Kierownica pokryta skórą	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Szyby tylne przyciemniane
9	Klimatyzacja	30	Tarcze kół aluminiowe 17"
10	Kolumna kierownicy regulowana	31	Tempomat
11	Koło zapasowe dojazdowe	32	Tuner radiowy cyfrowy DAB
12	Komputer pokładowy	33	Uchwyty do mocowania ładunków 8 szt.
13	Listwy boczne w kolorze nadwozia	34	Wskaźnik zmiany biegu
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
15	Oświetlenie przedziału ładunkowego LED	36	Wykładzina podłogowa dywanowa w przestrzeni kierowcy
16	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	37	Wykładzina podłogowa winylowa
17	Pakiet stylizacyjny Sport	38	Wyłożenie ścian bocznych płytą do pełnej wysokości
18	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna pasażera	40	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
20	System kontroli ciśnienia w oponach	41	Zderzak tylny w kolorze nadwozia
21	System kontroli obciążenia pojazdu LAC		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet poprawiający widoczność II
Szyba przednia ogrzewana
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Światła p/mgielne przednie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- 4 Radioodtwarzacz MyConnection
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Radioodtwarzacz MP3
- 5 Reflektory halogenowe projekcyjne, światła do jazdy dziennej LED, światła p/mgielne z doświetlaniem łuków
Światła p/mgielne przednie
Światła do jazdy dziennej LED
System doświetlania zakrętów
Reflektory halogenowe projekcyjne
- 6 System Ford SYNC 3
Sterowanie głosem systemu audio
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "iPod"
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 8" dotykowy
Złącze USB 2 szt.
- 7 System Ford SYNC 3 + DAB
Sterowanie głosem systemu audio
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "iPod"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 8" dotykowy
Złącze USB 2 szt.
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
Wycieraczki z czujnikiem deszczu

- Światła mijania włączane automatycznie
- 9 Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową
Wykładzina przestrzeni bagażowej
Wyłożenie ścian bocznych płytą MDF
- 10 Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową + wykładzina winylowa
Wyłożenie ścian bocznych płytą MDF
Wykładzina podłogowa winylowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet foteli przednich 32 (dopłata)
Poduszka powietrzna pasażera
Kurtyny powietrzne boczne
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Poduszki powietrzne boczne
Podłokietnik fotela pasażera
Fotel pasażera pojedynczy
Podłokietnik fotela kierowcy
Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
Tapicerka częściowo skórzana Dynamo/Salerno
- 3 System Active Park Assist
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
Asystent wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego
Czujniki parkowania boczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	TOYO 215/60 R17C 109/107T OBSERVE VAN	5,2
Przednie prawe:	TOYO 215/60 R17C 109/107T OBSERVE VAN	5,4
Tylne lewe:	TOYO 215/60 R17C 109/107T OBSERVE VAN	6,3
Tylne prawe:	TOYO 215/60 R17C 109/107T OBSERVE VAN	7,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historia.pojazdu.gov.pl

Ogłędziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał ogłędzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego

stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnia się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Dach		90-100	
3	Błotnik przedni	L	85-100	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Poszycie boku	L	100-115	
6	Błotnik tylny	L	90-115	
7	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	
8	Błotnik przedni	P	90-110	
9	Drzwi przednie	P	90-115	
10	Drzwi tylne	P	90-115	
11	Błotnik tylny	P	90-105	
12	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik pojazdu kręci lecz nie odpala. Na zestawie wskaźników widnieje komunikat o niedostępnym asystencie ruszania ze wzniesienia oraz zużytych klockach hamulcowych. Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

Brak próby ruchowej, silnik pojazdu kręci lecz nie odpala. Pojazd unieruchomiony.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

[illegible]

Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu