

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	36/02/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/024825
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Trak tarczowy WALTER TD 630 KBA 50-62 kW
Nr fabryczny:	78
Data sporządzenia:	06-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest trak tarczowy WALTER TD 630 KBA 50-62 kW do profesjonalnej obróbki drewna w zakładach tartacznych. Urządzenie pozwala na cięcie drewna pod wieloma kątami za pomocą pił tarczowych, w tym również wzdłużny wykrój kłód na pryzmy o określonej grubości. Piły umieszczone na wrzecionie górnym oraz dolnym. Maszyna wyposażona w mechanizm posuwowy obrabianego materiału o płynnej regulacji prędkości.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Trak taśmowy
Producent:	WALTER
Model:	TD 630 KBA
Numer fabryczny:	78
Rok produkcji:	2022
Przebieg:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Maksymalna średnica ciętej kłody:	450 mm
Średnica piły tarczowej:	630 mm
Maksymalna ilość pił na wrzeciono:	4 szt.
Moc silnika napędu dolnego:	63 kW
Moc silnika napędu górnego:	52 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona:	1480 obr/min
Płynna prędkość posuwu:	0-15 m/min
Wymiary (bez wyposażenia dodatkowego):	3440x1900x1700 mm
Wyposażenie:	Obracarka kłody WALTER do traka TD 630 KBA Belki o długości 2600 mm – 20 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V - ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Na maszynie znajduje się oznakowanie CE (deklaracja producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE).

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia trocinami, wiórami.

Dodatkowo stwierdzono:

- belki 2600 mm – nie stwierdzono kompatybilności w przedmiotową maszyną,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Schemat elektryczny do TD 500 KBA

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







