

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	168/12/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/019591
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Koparka kołowa CAT M318D
Nr fabryczny:	CATM318DTD8W00172
Data sporządzenia:	20-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka kołowa CAT M318D. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	CAT
Typ/model:	M318D
Numer fabryczny:	CATM318DTD8W00172
Przebieg:	16195 mth
Rok produkcji:	2011

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	18 300 kg
Moc silnika:	129 kW
Maksymalny zasięg:	ok. 9200 mm
Głębokość kopania:	ok. 5800 mm
Maks prędkość jazdy:	35 km/h
Ogumienie:	315/70R22.5 (ogumienie różnych producentów)
Wymiary transportowe:	8850x2580x3300 mm
Wyposażenie:	Klimatyzacja Radio Kamera tylna Podgrzewany fotel Szybkozłącze Centralne smarowanie Lemiesz Łyżka skarpowa uchylna 2000 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik nie uruchomiono. Przekręcono klucz – brak reakcji na próby uruchomienia. Silnik oraz układ hydrauliczny zabrudzony olejem, stwierdzono liczne wycieki. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Brak możliwości wykonania próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- obudowa tylna – wgnieciona, starcia, zarysowania, powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- ogumienie – zużyte, równych producentów o różnej rzeźbie bieżnika,
- stopień dolny P – wgnieciony,
- pokrywa silnika – odpryski, ogniska korozji,
- obudowy boczne - odpryski, zarysowania, ogniska korozji,
- poziom oleju hydraulicznego poniżej minimum,
- fotel – przepalone poszycie, prowizorycznie zablokowana amortyzacja,
- kratki nawiewów – wyrwane,

Komunikaty:

- sprawdź licznik motogodzin,

Stan maszyny ocenia się na zły.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















