

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	56/11/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/012786
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 5090M
Nr fabryczny:	1PY5090MJNP001444
Data sporządzenia:	19-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy JOHN DEERE 5090M.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	JOHN DEERE
Typ/model:	5090M
Numer fabryczny:	1PY5090MJNP001444
Nr rejestracyjny:	PY487X
Przebieg:	2098 mth
Rok produkcji:	2023

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	4825 kg
Moc silnika:	69,2 kW
Pojemność silnika:	4525 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	PowrReverser Hi-Lo 32F/16R
Ogumienie przód:	AGRO10 210/95R32
Ogumienie tył:	ASCENSO TDR 900 270/95R42

Wyposażenie:	Klimatyzacja
	Radio
	Łącznik centralny tył
	Zaczep tylny górny
	Zaczep tylny dolny
	TUZ przedni SAUTER JD, rok produkcji: 2023
	WOM przedni
	Wyjścia hydrauliczne
	Nawigacja rolnicza FJDynamics

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego, utrudniony rozruch, zalecana wymiana akumulatora. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano próbę ruchową po placu w ograniczonym zakresie, wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym bez obciążenia oraz podnośnikiem przednim – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Dodatkowo stwierdzono:

- pokrywa silnika – wyrwana uszczelka dolna, uszkodzone tworzywo z ubytkami materiału,
- pole numerowe VIN – skorodowane,
- błotnik tylny P – zadrapania,
- schodki – starcie powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- obudowa lusterka L – zarysowania,
- obudowa lusterka P – zarysowania,
- fotel – przepalone miejscowo poszycie,
- podsufitka – zabrudzona,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacyjki.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Dowód rejestracyjny

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











