

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	125/06/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/008367
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	System do produkcji live TriCaster 2 Elite + 2-Stripe Control Panel
Nr fabryczny:	NYT605146000344, NCS211052565008
Data sporządzenia:	13-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest system do produkcji live TriCaster 2 Elite + 2-Stripe Control Panel, który tworzy kompletne środowisko reżyserskie. Przeznaczony do miksowania wideo, realizacji transmisji na żywo oraz produkcji telewizyjnej i internetowej. Pozwala na wprowadzanie sygnałów z kamer, komputerów i smartfonów. Panel sterowania służy do zarządzania całym procesem miksowania obrazu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	System do produkcji live
Producent:	NewTek
Typ/model:	TriCaster 2 Elite + 2-Stripe Control Panel
Numer fabryczny:	NYT605146000344, NCS211052565008
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne (na podstawie specyfikacji producenta)

Wejścia wideo:	32 szt.
Wejścia cyfrowe SDI:	8 x 3G-SDI
Wejścia sieciowe IP:	32 x NDI
Wyjścia wideo ogółem:	48 szt.
Wyjścia cyfrowe SDI:	8 x 3G-SDI
Wyjścia sieciowe IP:	4 x NDI
Wspierane formaty:	4K UHD, 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480i
Odtwarzacze media:	4 x DDE, 2 x GFX, 1 x Sound, 15 x Buffers
Wbudowane enkodery:	2 x niezależne enkodery streamingowe (RTMP, RTMPS, SRT, HLS)
Wejścia/wyjścia audio:	16 kanałów SDI
Pamięć masowa:	4 TB SSD

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie nie podłączono do zasilania – brak przewodów zasilających oraz łączących urządzenia. Do sprawdzenia w działaniu konieczny ekran. Ze względu na brak przeszkolonego personelu, brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Na urządzeniach nie stwierdzono tabliczek znamionowych. Stwierdzono naklejki z numerem seryjnym oraz naklejkę z system operacyjnym Windows.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





