

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	82/10/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC24/003315
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wypożyczenie warsztatu
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	12-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 11.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wyposażenie warsztatu w skład którego wchodzi:

- stacja do obsługi klimatyzacji VIAKEN X520
- wyważarka do kół ROCKS OK.-08.3100

Dane identyfikacyjne i techniczne stacji do obsługi klimatyzacji

Producent:	VIAKEN
Typ/model:	X520
Numer fabryczny:	5202306202
Rok produkcji:	-
Czynnik:	R134a/R1234yf
Pojemność:	10 kg
Szybkość napełniania:	800 g/min
Wymiary:	1190x560x640 mm
Waga:	80 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający

Dane identyfikacyjne i techniczne wyważarki

Producent:	ROCKS
Typ/model:	OK.-08.3100
Numer fabryczny:	3100 12 23 0397
Rok produkcji:	2023
Moc:	0,2 kW
Maks waga koła:	60 kg
Średnica obręczy:	10"-24"
Waga:	95 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Nakrętka szybkomocująca Przewód zasilający Cyrkiel

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania i uruchomiono. Stacja do obsługi klimatyzacji uruchomiła się, na wyświetlaczu odczytano parametry nastawy, nie stwierdzono błędów. Wyważarka – uruchomiła się, włączono wyważanie bez obciążenia – nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków komplectacji w warunkach pracy.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – liczne zarysowania, zabrudzenia, ślady korozji itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- wyważarka – brak – zestaw stożków, szczypce wulkanizacyjne

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi (do stacji klimatyzacji), historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi do wyważarki

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







