


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	103/30/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/002984
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Spalinowy młot udarowy Wacker Neuson BH55 27X80
Nr fabryczny:	11892754
Data sporządzenia wyceny:	09-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest spalinowy młot udarowy Wacker Neuson BH55, profesjonalne narzędzie budowlane używane do rozbijania betonu, asfaltu, kamienia oraz zagęszczania gruntu.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Spalinowy młot udarowy
Producent:	Wacker Neuson
Model:	BH55 27X80
Rok produkcji:	11/2023
Nr seryjny:	11892754
Energia uderu:	55J
Moc:	1,6kW
Pojemność silnika:	80 cm ³
Zasilanie:	Pb
Masa własna:	22,8kg
Częstotliwość:	1 300 uderów/min
Wymiary:	777x492x346mm
Typ uchwytu narzędzia:	Ø 27 × 80 mm
Pojemność zbiornika paliwa:	1.8l

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na brak przeszkolonego operatora silnika nie uruchomiono oraz nie wykonano próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, posiadający typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci odprysków powłoki lakierowej czy ślady korozji.

Ogólny stan przedmiotu na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



Leasing



Leasing

