

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	43/12/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/012239
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX910DE
Nr fabryczny:	7421013053348
Data sporządzenia raportu:	14-03-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 13.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX910DE służące do drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający podgląd dokumentów przed wydrukiem, przeglądanie, wybieranie, drukowanie określonych stron. Znajduje zastosowanie w biurach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie wielofunkcyjne
Producent:	LEXMARK
Typ/model:	MX910DE
Numer fabryczny:	7421013053348
Rok produkcji:	2022
Licznik wydruków:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szybkość druku:	45 str/min
Technologia druku:	Laserowa
Typ wydruku:	Czarny
Rozdzielczość druku:	1200x1200 dpi
Obsługiwane rozmiary:	A3, A4, A5, A6
Podajniki papieru:	2 szt.
Waga:	95 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Finisz zszywająco-drukujący LEXMARK 26Z0080, nr seryjny: A3EP3Y8001184 Podstawa z kółkami

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania przy pomocy zastępczego przewodu zasilającego – urządzenie uruchomiło się. Menu urządzenia w języku francuskim. Brak możliwości zmiany języka, przejścia przez menu urządzenia, odczytania przebiegu. Zapoznano się z instrukcją obsługi dostępną na stronie producenta. Menu w urządzeniu ograniczone o funkcję opisane w menu. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Maszyna przed dalszą eksploatacją wymaga obsługi serwisowej.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,
- zszywacz – zdemontowany,
- podajnik górny – wyłamany element pozycjonujący papier,
- obudowa tylna – zdemontowane śruby mocujące,
- finisz – zdemontowane obudowy boczne, wyłamane elementy z tworzywa,
- toner – brak,
- zespół obrazujący (bęben) – brak,
- pojemnik na zużyty tusz – brak,

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stan maszyny określa się jako zły.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











